







No.	词汇	读音 (假名)	中文词意	注解	例句	图片
1	ミシン	みしん	缝纫机			
2	ボビン	ぼびん	梭心			
3	釜	かま	釜	安装梭壳的部分。		
4	押さえ	おさえ	压脚	=押さえ金 (おさえがね)		
5	ペダル	ぺだる	脚踏板		ミシンのペダルを強く踏むと、スピードが上がります。 用力踩缝纫机的脚踏板，速度就会加快。	
6	上糸	うわいと	上线			
7	下糸	したいと	下线			

No.	词汇	读音 (假名)	中文词意	注解	例句	图片
8	縫う	ぬう	缝			
9	重ねる	かさねる	重叠		しろ きじ くろ きじ かさ 白い生地と黒い生地を重ねます。	
10	揃える	そろえる	对齐		まい ぬの はし そろ 2枚の布の端を揃えてから、縫い ます。	
11	いせる	いせる	缩缝	在不会产生褶皱的程度下，收缩布料并赋予其立体感和圆滑感。是一种用于衣服袖山等的技术。也被称为“いせ”“いせこみ”等。	そでやま 袖山をいせて、縫い付けます。	
12	ゆとり	ゆとり	余地		ゆとりをいれて縫います。	

No.	词汇	读音 (假名)	中文词意	注解	例句	图片	
13	ほつれ	ほつれ	绽线				
14	目飛び	めとび	跳针	在接缝结构中，上下线的交错不良。	めとびしたので、やり直します。	跳针了，所以要重新缝。	
15	パッカリング	ぱっかりんぐ	起皱	因线缝缩拢或不合而造成的褶皱和缠结。			
16	パンク	ぱんく	开线	因缝头不够或接缝松开，导致没缝好，破洞了。			
17	裁断	さいだん	裁剪				
18	アイロンをかける	あいろんをかける	熨烫				

No.	词汇	读音 (假名)	中文词意	注解	例句	图片
19	手縫い	てぬい	手縫			
20	仮縫い	かりぬい	假縫	≒捨て縫い (すてぬい)		
21	返し縫い	かえしぬい	回針			
22	縫い目	ぬいめ	接缝	≒ステッチ		
23	縫い代	ぬいしろ	缝头		ぬいしろ縫い代は1センチです。	缝头是1厘米。
24	糸調子	いとちょうし	线张力	上下线的张力平衡	うわいと き 上糸が切れるのはいとちょうし つよ 糸調子が強いからです。	上线会断是因为线张力太强。
25	目打ち	めうち	锥子			

No.	词汇	读音 (假名)	中文词意	注解	例句	图片
26	型紙	かたがみ	纸样			
27	裁ちばさみ	たちばさみ	裁缝剪刀			
28	ライン	らいん	生产线			