











No.	វាក្យសព្ទ	របៀបអាន	ការបកប្រែ	ចំណារពន្យល់	ឧទាហរណ៍		រូបថត
1	穴	あな	រន្ធ				
2	穴あけ	あなあけ	ការបោះរន្ធ	=穴をあける (あなを あける)			
3	面取り	めんとり	ការកាត់រាបឲ្យទាល	ជាការកាត់រាបនៅជ្រុងឬកន្លែងស្រួច។			
4	切り屑	きりくず	កម្ទេចកាត់	ជាកម្ទេចរាងដូចម្សៅដែលកើតមានពេលកាត់រាប។			
5	つや出し	つやだし	ការប៉ូល	ជាការធ្វើឲ្យរលោងដោយខាត់ជាដើម។			
6	貼る	はる	បិទ		せいけいひん しょうひん ラベルを は 貼 ります。	បិទស្លាកផលិតផលនៅផលិតផលចាក់ពុម្ព។	
7	印刷	いんさつ	ការបោះពុម្ព				

No.	វាក្យសព្ទ	របៀបអាន	ការបកប្រែ	ចំណាត់ថ្នាក់	ឧទាហរណ៍		រូបថត
8	塗装	とそう	ការលាបបាញ់ថ្នាំ				
9	色	いろ	ពណ៌				
10	透明	とうめい	ថ្លា				
11	不透明	ふとうめい	មិនថ្លា				
12	形	かたち	រាង				
13	表面	ひょうめん	ផ្ទៃ		ひょうめん よごれが あります。 表面上 កខ្វក់ មាន។	នៅលើផ្ទៃមានប្រឡាក់។	
14	角	かど	ជ្រុង				
15	隙間	すきま	ចន្លោះ				
16	平ら	たいら	រាបស្មើ		やすりで たいらにする。 យន្តកែច្នៃ ដោយដៃកណាប។	ធ្វើឲ្យរាបស្មើដោយដៃកណាប។	
17	固体	こたい	រឹង				
18	不足している	ふそくしている	មិនគ្រប់គ្រាន់		せいけいひん ながさが 不足していま ផលិតផល វែង ខ្លី មិន គ្រប់គ្រាន់។	ប្រវែងផលិតផលចាក់ពុម្ពគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។	

No.	វាក្យសព្ទ	របៀបអាន	ការបកប្រែ	ចំណារពន្យល់	ឧទាហរណ៍		រូបថត
19	欠けている	かけている	នៃប		せいけいひん 成形品の かど 角が か 欠けています。	ជ្រុងនៃផលិតផលបាក់ពុម្ពគឺនៃប។	
20	割れている	われている	បែក				
21	折れている	おれている	បាក់				