











No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句		图片
1	保護面	ほごめん	防护面罩	“防护面罩”有各种形状。也被称为“しゃこうほごめん”或“ハンドシールド”。			
2	遮光ガラス	しゃこうがらす	遮光玻璃	用在防护面罩和遮光眼镜上的玻璃。根据焊接时发光的强度，选择合适的遮光度号码。			
3	遮光めがね	しゃこうめがね	遮光眼镜				
4	耳栓	みみせん	耳栓				
5	防じんマスク	ぼうじんますく	防尘面罩				
6	送気マスク	そうきますく	送气面罩	=エアラインマスク			

第12課 安全1 服装・事故

安全1 服装和事故

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句		图片
7	革手袋	かわてぶくろ	皮手套	=手袋（てぶくろ）、革製手袋（かわせい てぶくろ）、保護手袋（ほごてぶくろ）			
8	腕カバー	うでかばー	袖套				
9	足カバー	あしかばー	护脚套				
10	前掛け	まえかけ	围兜				
11	安全帯	あんぜんたい	安全带				
12	爆発	ばくはつ	爆发				
13	アーク光	あーくこう	电弧光	焊接时出现的强光。			
14	酸欠	さんけつ	缺氧	=酸素欠乏（さんそけつぼう）			

第12課 安全1 服装・事故

安全1 服装和事故

No.	词汇	读音 （假名）	中文词意	注解	例句		图片
15	一酸化炭素中毒	いっさんかたんそちゅうどく	一氧化碳中毒	因大量吸入一氧化碳而引起的中毒症状。			
16	転落（する）	てんらく（する）	坠落		あしば 足場から てんらく して、けがをしました。	从脚手架上坠落，受伤了。	
17	ぶつける	ぶつける	撞		こうざい かど うで 鋼材の角に腕をぶつけました。	手臂撞到钢材的角上。	
18	落下	らっか	掉落	人或物从高处掉落。			
19	汗をかく	あせをかく	出汗				