






第13課 安全2 作業環境

安全2 作业环境□

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句		图片
1	ヒューム	ひゅーむ	焊尘	指金属因焊接热量溶化并蒸发后，在空气中冷却固化的金属制粒子。	ヒュームは ^{からだ} 体 ^{わる} に悪いので、 ^す 吸 ^わ ないようにしてください。	焊尘有害身体，因此请注意不要吸入。	
2	騒音	そうおん	噪音				
3	粉じん	ふんじん	粉尘				
4	水たまり	みずたまり	水洼				
5	クレーン	くれーん	起重机				
6	可燃物	かねんぶつ	可燃物	焊接作业场所附近如果有可燃物，有可能因火花飞溅而燃烧。			
7	鉄粉	てっぶん	铁粉		てっぶん ^め 鉄粉 ^{はい} が目 ^{はい} に入 ^{いた} って、痛い ^{いた} です。	铁粉进入眼睛，很疼。	
8	閉め切る	しめきる	全部关闭				
9	風がある	かぜがある	有风	风大的话，焊接可能无法顺利完成。	かぜ ^{かぜ} 風 ^め があります。溶接 ^{ようせつ} を続 ^{つづ} けますか。	有风。继续焊接吗？	
10	ガスが漏れる	がすがもれる	气体泄漏				

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句		图片
11	助ける	たすける	救助、帮助		たす 助けてください。	请救我/请帮我。	
12	換気（する）	かんき（する）	换气				
13	換気扇	かんきせん	换气扇				
14	電撃防止装置	でんげきぼうしそうち	电击防止装置	在不起电弧时，将电压维持在25V以下，防止触电的装置。			
15	絶縁（する）	ぜつえん（する）	绝缘	指不通电的状态。			
16	ついたて	ついたて	屏风				
17	遮光カーテン	しゃこうかーてん	遮光帘				
18	目が痛い	めがいたい	眼睛疼				
19	涙が出る	なみだがでる	流眼泪				