









第17課 作業動作I

作业动作1

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句		图片
1	段取り	だんどり	计划	为了顺利进行作业，事先准备或调整步骤。			
2	組み立て	くみたて	组装				
3	加工（する）	かこう（する）	加工				
4	切断（する）	せつだん（する）	切断	=切る（きる）	こうさい せつだん 鋼材を切断します。	切断钢材	
5	穴を開ける	あなをあける	钻孔		ボール盤 ^{ばん} で穴 ^{あな} を開 ^あ けます。	用钻床钻孔。	
6	削る	けずる	削				
7	磨く	みがく	磨				
8	操作（する）	そうさ（する）	操作		クレーンを ^{そうさ} 操作します。	操作起重机。	


第17課 作業動作I

作业动作1

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句		图片
9	選ぶ	えらぶ	选择		ようせつ 溶接ワイヤをえらびます。	选择焊丝。	
10	並べる	ならべる	排列		ぼざい なら 母材を並べました。	排列母材。	
11	重ねる	かさねる	重叠		ビードをかさ ねます。	重叠焊缝。	
12	つなぐ	つなぐ	连接		ようせつ 溶接とは、金属を溶かして、ぼざい と母材をつなぐことです。	焊接是指熔化金属，将母材与母材 连接在一起。	
13	回す	まわす	转动		つまみをみぎ まわ す。	向右转动旋钮。	
14	挟む	はさむ	夹		ようせつぼう 溶接棒をホルダにはさ みます。	用电焊钳夹住焊条。	
15	調整（する）	ちようせい（する）	调整		でんりゅう ちようせい 電流を調整します。	调整电流。	

第17課 作業動作1

作业动作1

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句		图片
16	交換（する）	こうかん（する）	更换	=換える（かえる）	ぼう 防じんマスクのフィルタを交換し ます。	更换防尘面罩的滤网。	
17	触る	さわる	触摸		そこにさわらないでください。	不要触摸那里。	
18	冷やす	ひやす	冷却		さいりょうひ 材料を冷やします。	冷却材料。	
19	マーキング	まーきんぐ	标记	用钢材记号笔等在钢材上写字或印 记。			
20	ガウジング	がうじんぐ	气刨	吹走熔化的金属刨削出沟槽或去除 缺陷。也被称为“はつり”。			
21	失敗（する）	しっぱい（する）	失败				
22	やり直す	やりなおす	重做	为了修改错误和失败，从头再做一 次。			
23	手直し（する）	てなおし（する）	修改	修改未完善的部分。			
24	仕上げ	しあげ	最后加工				