








No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句		图片
1	パス	ぱす	焊道	沿着熔合线焊接时的单次焊接。			
2	層	そう	焊层	由1条或2条及以上焊道形成的焊接金属。			
3	形	かたち	形状				
4	平ら	たいら	平坦				
5	凹み	へこみ	凹陷				
6	凸	とつ	凸出				
7	直角	ちょっかく	直角				

No.	词汇	读音 （假名）	中文词意	注解	例句		图片
8	不足する	ふそくする	不够		ここは ^{きゃくちよふそく} 脚長が不足しています。	这里的焊脚长度不够。	
9	安定する	あんていする	稳定		アークが ^{あんてい} 安定しています。	焊弧很稳定。	
10	変わる	かわる	变化	=変化する（へんかする）			
11	溶ける	とける	熔化				
12	流れる	ながれる	流动				
13	冷える	ひえる	冷却				
14	固まる	かたまる	固化				
15	詰まる	つまる	堵		スパッタがノズルに ^づ 詰まっています。	飞溅堵在喷嘴上。	
16	壊れる	こわれる	毁坏				
17	スパッタが付く	すばったがつく	沾上飞溅	飞溅飞散，附着到母材上。			
18	飛び散る	とびちる	飞散				

第20課 溶接技術3

焊接技术3

No.	词汇	读音 （假名）	中文词意	注解	例句		图片
19	ワイヤが送られる	わいやがおくられる	送丝		ようせつ 溶接トーチにワイヤが じどうてき おく 自動的に送られます。	焊丝被自动送到焊枪。	
20	ゆるむ	ゆるむ	松		ぼざいせつぞくよう 母材接続用ケーブルがゆるんでい るから、 こてい 固定します。	用于连接母材的缆线松了，因此将进行固定。	