













No.	词汇	读音 (假名)	中文词意	注解	例句	图片
1	欠陥	けっかん	缺陷			
2	融合不良	ゆうごうふりょう	融合不良	焊接界面彼此间没有充分融合。		
3	溶け込み不良	とけこみふりょう	熔透不良	与图纸上规定的熔透相比，焊接位置的熔透不足。		
4	アンダカット	あんだかっと	咬边	在母材或焊接的位置上焊接时产生的沟槽。		
5	オーバーラップ	おーばらっぷ	焊瘤	焊缝和母材的边界没有融合，发生重叠的部位。		
6	割れ	われ	裂纹			
7	ブローホール	ぶろーほーる	气孔	焊接金属内产生的球状空洞。		

No.	词汇	读音 (假名)	中文词意	注解	例句	图片
8	スラグ巻き込み	すらぐまきこみ	夹渣	焊接金属中夹入了焊渣后，有残留。		
9	目違い	めちがい	错边	焊接后的2片母材没有在同一平面上。		
10	変形	へんけい	变形			
11	歪み	ひずみ	歪			
12	ピット	ぴっと	凹痕	在焊接金属表面出现的气孔。		
13	ビード外観不良	びーどがいかんふりょう	焊缝外观不良			
14	溶け落ち	とけおち	焊穿	焊接时，金属熔穿到坡口的相反一侧。		
15	補修 (する)	ほしゅう (する)	修补			

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句		图片
16	逆歪み	ぎゃくひずみ	反变形	予測焊接会产生的变形，提前使其按相反方向变形。			
17	油	あぶら	油		あぶら 油をウエスで拭き取ります。	用抹布擦掉油。	
18	錆	さび	锈		グラインダーで錆を取ります。	用研磨机去锈。	
19	傷	きず	伤痕		かいさき 開先に傷があります。	坡口有伤痕。	