

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句	图片
1	ブロー成形機	ぶろーせいけいき	吹塑成型机			
2	押しスクリュー	おしだしすくりゅー	挤出螺杆	吹塑成型机加热搅拌树脂的部分。		
3	ダイス	だいす	口模	将熔融树脂从成型机挤出的部分。也叫“ダイコア”。		
4	パリソン	ぱりそん	型坯	将树脂熔融挤出后形成的管状物。		
5	パリソンを挟む	ぱりそんをはさむ	夹型坯		かながた金型でパリソンを挟みます。	用模具夹型坯。 
6	ブローピン	ぶろーぴん	吹针	用模具夹型坯后，在密封的空间里扎入吹针，通过吹针注入空气。		
7	圧縮エア	あっしゅくえあー	压缩空气	吹入型坯中的空气。		
8	空気を吹き込む	くうきをふきこむ	吹入空气			

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句	图片
9	パリソンを膨らませる	ぱりそんをふくらませる	使型坯膨胀			
10	パーティングライン	ぱーていんぐらいん	分型线	模具的分割面。模具在这个部分开关。也叫“PL”。		
11	ピンチオフ	ぴんちおふ	截坯	成型时关闭型坯一端的工序。		
12	離型	りけい	脱模			
13	トリミング	とりみんぐ	修边	去除毛刺。		
14	空気が漏れる	くうきがもれる	空气泄漏			
15	ドロダウン	どろーだうん	下垂	注射型坯时，型坯因温度或壁厚朝重力方向下垂。		
16	肉だまり	にくだまり	叠料	成型品的局部出现树脂堆积过厚的现象。		
17	パンク	ぱんく	型坯破裂	吹塑时，因加压导致型坯破裂。		
18	肌荒れ	はだあれ	表面粗糙	成型品表面出现的缺陷。粗糙的状态。		