















No.	Word/Phrase	How to read (Hiragana)	Translation	Note	Example		Image
1	保護面	ほごめん	Protective mask / Face shield	Protective masks come in various forms and shapes. They are also called "しゃこうほごめん" or "ハンドシールド."			
2	遮光ガラス	しゃこうがらす	Welding filter / Shade glass	This is the glass used in protective masks and welding goggles. Choose the appropriate shade number for the glass based on the intensity of the light emitted during welding.			
3	遮光めがね	しゃこうめがね	Welding goggles / Safety glasses				
4	耳栓	みみせん	Earplugs				
5	防じんマスク	ぼうじんますく	Dust mask / Respirator				
6	送気マスク	そうきますく	Supplied air respirator	=エアラインマスク			

No.	Word/Phrase	How to read (Hiragana)	Translation	Note	Example		Image
7	革手袋	かわてぶくろ	Leather gloves	=手袋（てぶくろ）、革製手袋（かわせい てぶくろ）、保護手袋（ほご てぶくろ）			
8	腕カバー	うでかばー	Arm covers / Sleeves				
9	足カバー	あしかばー	Leg covers / Spats				
10	前掛け	まえかけ	Apron				
11	安全帯	あんぜんたい	Safety belt / Harness				
12	爆発	ばくはつ	Explosion				
13	アーク光	あーくこう	Arc light / Arc flash	Strong light emitted during welding.			

第12課 安全I 服装・事故

Safety 1: Clothing and Accidents

No.	Word/Phrase	How to read (Hiragana)	Translation	Note	Example		Image
14	酸欠	さんけつ	Oxygen deficiency / Hypoxia	=酸素欠乏（さんそけつぼう）			
15	一酸化炭素中毒	いっさんかたんそちゅうどく	Carbon monoxide poisoning	A toxic condition caused by inhaling a large amount of carbon monoxide.			
16	転落（する）	てんらく（する）	To fall / Falling		あしば 足場から てんらく 転落して、けがをしました。	I fell from the scaffolding and was injured.	
17	ぶつける	ぶつける	To bump / To hit		こうざい かど うで 鋼材の角に腕をぶつけました。	I bumped my arm on the corner of the steel material.	
18	落下	らっか	Falling / Drop	A person or object falling from a high place.			
19	汗をかく	あせをかく	To sweat / To perspire				