第13課 安全2 作業環境

Safety 2: Work Environment

No	. Word/Phrase	How to read (Hiragana)	Translation	Note	Exar	nple	Image
1	ヒューム	ひゅーむ	Fumes	Metal particles that are melted by the heat of welding, evaporate, and then cool and solidify in the air.	ヒュームは体に悪いので、吸わないようにしてください。	Fumes are bad for your health, so please don't breathe them in.	
2	騒音	そうおん	Noise				
3	粉じん	ふんじん	Dust				
4	水たまり	みずたまり	Water puddle				
5	クレーン	くれーん	Crane				
6	可燃物	かねんぶつ	Flammable materials / Combustibles	If there are flammable materials near the welding work area, sparks could fly and ignite them.			
7	鉄粉	てっぷん	Iron powder / Iron filings		でっぷん め はい 鉄粉が目に入って、痛いです。	I got iron filings in my eyes, and it hurts.	
8	閉め切る	しめきる	To close off / To seal				
9	風がある	かぜがある	It's windy / There's wind	Strong wind can sometimes make it difficult to weld properly.	がぜ 風があります。溶接を続けます か。	It's windy. Should I continue welding?	

第13課 安全2 作業環境

Safety 2: Work Environment

No	o. Word/Phrase	How to read (Hiragana)	Translation	Note	Example		Image
10) ガスが漏れる	がすがもれる	Gas is leaking				
1	L 助ける	たすける	To help / To rescue		^{たす} 助けてください。	Help me! / Somebody help me!	
13	2 換気(する)	かんき(する)	Ventilation / To ventilate				
13	3 換気扇	かんきせん	Ventilation fan / Exhaust fan				
14	4 電擊防止装置	でんげきぼうしそうち	Anti-electric shock device / Electrical safety device	A device that prevents electric shock by keeping the voltage at 25V or less when the arc is not being generated.			
1	5 絶縁(する)	ぜつえん(する)	Insulation / To insulate	To make a state where electricity does not flow.			
10	5 ついたて	ついたて	Partition / Screen				
1	7 遮光カーテン	しゃこうかーてん	Blackout curtain				

だい13か あんぜん2 さぎょうかんきょう

第13課 安全2 作業環境

Safety 2: Work Environment

I	lo.	Word/Phrase	How to read (Hiragana)	Translation	Note	Example		Image
	18	目が痛い	めがいたい	My eyes hurt / I have sore eyes				
	19	涙が出る	なみだがでる	To shed tears / My eyes are watering				