












No.	Talasalitaan	Paano Magbasa	Pagsasalin	Annotasyon	Halimbawa		Larawan
1	保護面	ほごめん	Welding face shield	May iba't ibang hugis at laki ng "welding face shield." Tinatawag din itong "しゃこうほごめん" o "ハンドシールド."			
2	遮光ガラス	しゃこうがらす	Light shielding glass	Glass na ginagamit sa welding face shield at light shielding glasses. Pinipili ang numero ng light shielding level na nararapat ayon sa lakas ng liwanag kapag nagwe-welding.			
3	遮光めがね	しゃこうめがね	Light shielding glasses				
4	耳栓	みみせん	Earplugs				
5	防じんマスク	ぼうじんますく	Dust mask				
6	送気マスク	そうきますく	Respirator mask	=エアラインマスク			

第12課 安全I 服装・事故

Kaligtasan 1 Kasuotan / Aksidente

No.	Talasalitaan	Paano Magbasa	Pagsasalin	Annotasyon	Halimbawa		Larawan
7	革手袋	かわてぶくろ	Leather gloves	=手袋（てぶくろ）、革製手袋（かわせい てぶくろ）、保護手袋（ほご てぶくろ）			
8	腕カバー	うでかばー	Arm sleeves				
9	足カバー	あしかばー	Welding shoes covers				
10	前掛け	まえかけ	Apron				
11	安全帯	あんぜんたい	Safety belt / Sinturong pangkaligtasan				
12	爆発	ばくはつ	Pagsabog				
13	アーク光	あーくこう	Arc light	Malakas na liwanag na lumalabas kapag nagwe-welding.			
14	酸素欠	さんけつ	Kakulangan ng oxygen	=酸素欠乏（さんそけつぼう）			

第12課 安全I 服装・事故

Kaligtasan 1 Kasuotan / Aksidente

No.	Talasalitaan	Paano Magbasa	Pagsasalin	Annotasyon	Halimbawa		Larawan
15	一酸化炭素中毒	いっさんかたんそちゅうどく	Pagkalason sa carbon monoxide	Sintomas ng pagkalason na sanhi ng paglanghap ng maraming carbon monoxide.			
16	転落（する）	てんらく（する）	Pagkahulog (Mahulog)		あしば 足場から転落して、けがをしました。	Nahulog ako mula sa andamyo, at nagkaroon ng injury.	
17	ぶつける	ぶつける	Tumama / Mabunggo		こうざい かど うで 鋼材の角に腕をぶつけました。	Tumama ang braso ko sa kanto ng aserong materyales.	
18	落下	らっか	Pagkabagsak	Pagkalaglag ng tao o gamit mula sa mataas na lugar.			
19	汗をかく	あせをかく	Magpawis				