












第12課 安全1 服装・事故

ความปลอดภัย 1 การแต่งกายและอุบัติเหตุ

No.	ศัพท์	วิธีการอ่าน	เหตุผล	ความคิดเห็น	ตัวอย่าง		ภาพ
1	保護面	ほごめん	หน้ากากเชื่อม	"หน้ากากเชื่อม" มีหลากหลายรูปแบบ บางครั้งอาจเรียกกันว่า 「しゃこうほごめん」 หรือ 「ハンドシールド」			
2	遮光ガラス	しゃこうがらす	กระจกกันแสงเชื่อม	เป็นกระจกที่ใช้กับหน้ากากเชื่อมและ แว่นตากันแสงเชื่อม ให้เลือก หมายเลขความเข้มของกระจกที่เหมาะสมตามความจ้าของแสงใน ตอนที่ทำการเชื่อม			
3	遮光めがね	しゃこうめがね	แว่นตากันแสงเชื่อม				
4	耳栓	みみせん	ที่อุดหู				
5	防じんマスク	ぼうじんますく	หน้ากากกันฝุ่น				
6	送気マスク	そうきますく	หน้ากากชนิดส่งอากาศไปตามท่อ	=エアラインマスク			

第12課 安全1 服装・事故

ความปลอดภัย 1 การแต่งกายและอุบัติเหตุ

No.	ศัพท์	วิธีการอ่าน	เหตุผล	ความคิดเห็น	ตัวอย่าง		ภาพ
7	革手袋	かわてぶくろ	ถุงมือหนัง	=手袋（てぶくろ）、革製手袋（かわせい てぶくろ）、保護手袋（ほご てぶくろ）			
8	腕力バー	うでかばー	ปลอกแขน				
9	足力バー	あしかばー	ปลอกขา				
10	前掛け	まえかけ	ผ้ากันเปื้อน				
11	安全帯	あんぜんたい	เข็มขัดนิรภัย				
12	爆発	ばくはつ	ระเบิด				
13	アーク光	あーくこう	แสงของอาร์ก	แสงจ้าที่ออกมาในตอนเชื่อม			
14	酸素欠	さんけつ	ขาดออกซิเจน	=酸素欠乏（さんそけつぼう）			

第12課 安全1 服装・事故

ความปลอดภัย 1 การแต่งกายและอุบัติเหตุ

No.	ศัพท์	วิธี ำอ่าน	เหตุผล	ความคิดเห็น	ตัวอย่าง		ภาพ
15	一酸化炭素中毒	いっさんかたんそちゅうどく	การเป็นพิษจากการสูดดมคาร์บอนมอนอกไซด์	อาการเป็นพิษที่เกิดจากการสูดดมคาร์บอนมอนอกไซด์ในปริมาณมาก			
16	転落（する）	てんらく（する）	ตก หล่น		あしば 足場から てんらく 転落して、けがをしました。	ตกลงมาจากนั่งร้านจึงบาดเจ็บ	
17	ぶつける	ぶつける	ชน		こうざい 鋼材の角に かど 腕を ぶつけました。	แขนไปชนกับมุมของชั้นงานที่เป็นเหล็ก	
18	落下	らっか	ร่วง หล่น	การที่คนหรือสิ่งของตกลงมาจากที่สูง			
19	汗をかく	あせをかく	เหงื่อออก				