だい21か　いち

第21課　位置

位置

No.	词汇	读音 （假名）	中文词意	注解	例句		图片
1	表	おもて	正面				
2	裏	うら	反面				
3	端	はし	端部				
4	先端	せんたん	前端				
5	（溶接の）始まり	（ようせつの）はじまり	（焊接的）起点	＝始端部（したんぶ）			
6	（溶接の）終わり	（ようせつの）おわり	（焊接的）终点	＝終端部（しゅうたんぶ）			
7	止端	したん	焊趾	母材表面与焊缝表面的交界处。			
8	方向	ほうこう	方向				
9	逆	ぎゃく	相反				
10	表面	ひょうめん	表面				
11	位置	いち	位置				
12	垂直	すいちょく	垂直				

Copyright © Organization for Technical Intern Training, All Rights reserved.

だい21か　いち

第21課　位置

位置

No.	词汇	读音 （假名）	中文词意	注解	例句		图片
13	水平	すいへい	水平				
14	角	かど	角				
15	面	めん	面				
16	中心	ちゅうしん	中心				
17	周り	まわり	周围				
18	溝	みぞ	沟				
19	間隔	かんかく	间隙				
20	プラス極	ぷらすきょく	正极				
21	マイナス極	まいなすきょく	负极				

Copyright © Organization for Technical Intern Training, All Rights reserved.