だい5か あんぜん2 ちゅういかんき

## 第5課 安全2 注意喚起

# Safety 2 – Warnings

## ■目標■

危険が生じる理由や原因が理解できる。

Able to understand the reasons and causes of danger.

指導員にしてはいけないことを指摘され、行動を改めることができる。

Able to understand comments by the instructor about what not to do and change behavior.

Safety 2 – Warnings

## ■会話|■

アリフさんは作業場で溶接をしています。

あせが すごいよ!

鈴木 汗が すごいよ!

ようせつ、やめて。

溶接、やめて。

でも、あと すこしです。

アリフ でも、あと 少しです。

かんでんするから、やめて!

鈴木 感電するから、やめて!

わかりました。

アリフ わかりました。

あせを ふきます。

汗を 拭きます。

うん、そう して。

鈴木 うん、そうして。



Safety 2 – Warnings

## ■会話|■

Arif-san is welding in the workshop.

Suzuki You're sweating a lot!

Stop welding.

Arif But I'm almost done.

Suzuki Stop it because you'll get an electric shock!

Arif I understand.

I'll wipe off my sweat.

Suzuki Good, do that.

Safety 2 - Warnings

## ■会話2■

アリフさんは溶接ホルダを床に無造作に置いています。

そんな ところに ほるだを おいちゃ だめだよ。

鈴木 そんな ところに ホルダを 置いちゃ だめだよ。

すみません。

アリフ すみません。

まず、ようせつぼうを はずして。

鈴木 まず、溶接棒を 外して。

ようせつぼうを はずしました。

アリフ 溶接棒を 外しました。

それから、ほるだを すたんどに おいて。

鈴木 それから、ホルダを スタンドに 置いて。

ここに おきますか。


アリフ ここに 置きますか。

うん、そうそう。

鈴木 うん、そうそう。

あぶないから、わすれないでね。

危ないから、忘れないでね。



Safety 2 – Warnings

## # 会話2■

Arif-san carelessly places the electrode holder on the floor.

Suzuki Don't put the holder there.

Arif I'm sorry.

Suzuki First, remove the welding rod.

Arif I removed the welding rod.

Suzuki Then put the holder on the stand.

Arif Should I put it here?

Suzuki Yes, that's right.

It's dangerous, so don't forget.

Safety 2 - Warnings

## ■会話3■

アリフさんは造船所で作業をしています。

おい!くれーんが とおるぞ!

鈴木 おい!クレーンが 通るぞ!

え?

アリフ え?

こっちに こい!

鈴木 こっちに 来い!

は、はい!

アリフ は、はい!

さいれんが なったら、さぎょうを やめて。

鈴木 サイレンが 鳴ったら、作業を やめて。

くれーんの したに いちゃ だめだよ。


クレーンの 下に いちゃ だめだよ。

わかりました。

アリフ わかりました。

さいれんが なったら、くれーんの したから にげます。

サイレンが 鳴ったら、クレーンの 下から 逃げます。



Safety 2 – Warnings

## 

Arif-san is working at a shipyard.

Suzuki Hey! The crane is coming!

Arif Huh?

Suzuki Come over here!

Arif O, OK!

Suzuki When the siren sounds, stop working.

Don't stay under the crane.

Arif I understand.

When the siren sounds, I'll get out from under the crane.

### Safety 2 – Warnings

### ■ことば■

	ことば	読み
1	汗	あせ
2	溶接(する)	ようせつ(する)
3	やめる	やめる
4	感電(する)	かんでん(する)
5	汗を拭く	あせをふく
6	ホルダ	ほるだ
7	溶接棒を外す	ようせつぼうをはずす
8	スタンド	すたんど
9	危ない	あぶない
10	クレーン	くれーん
11	通る	とおる
12	サイレンが鳴る	さいれんがなる
13	作業	さぎょう
14	逃げる	にげる
15	火がつく	ひがつく
16	火事	かじ
17	ウエス	うえす
18	片づける	かたづける
19	電源を切る	でんげんをきる
20	アーク	あーく
21	直接	ちょくせつ
22	熱い	あつい
23	触る	さわる
24	半袖	はんそで
25		
26		
27		
28		
29		
30		

### Safety 2 – Warnings

### ■ことば■

■ことは■	- 
1	Sweat
2	Welding/to weld
3	To stop
4	Electric shock
5	To wipe off sweat
6	Electrode holder/welding holder
7	To remove the welding rod
8	Stand
9	Dangerous
10	Crane
11	To pass
12	Siren sounds
13	Work
14	To escape
15	To catch fire
16	Fire
17	Rag
18	To put away
19	To turn off the power
20	Arc
21	Directly
22	Hot
23	To touch
24	Short sleeves
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Safety 2 - Warnings

### ■応用練習■

④⑤にあなたが使う文を書きましょう。

指導員にチェックしてもらいましょう。

### ★ ~から、…

かんでんするから、やめて!

感電するから、やめて!

ひが つくと かじに なるから、うえすを かたづけて ください。

- ① 火が つくと 火事に なるから、ウエスを 片づけて ください。 やすみますから、でんげんを きります。
- ② 休みますから、電源を 切ります。

やりかたが わかりませんから、すずきさんに ききます。

- ③ やり方が わかりませんから、鈴木さんに 聞きます。
- 4
- **(5)**

### ★ ~ちゃ/じゃ だめだよ

そんな ところに ほるだを おいちゃ だめだよ。

そんな ところに ホルダを 置いちゃ だめだよ。

あーくを ちょくせつ みちゃ だめだよ。

- ① アークを 直接 見ちゃ だめだよ。
  - ようせつした ところは あついから、さわっちゃ だめだよ。
- ② 溶接した ところは 熱いから、触っちゃ だめだよ。

ようせつする とき、はんそでじゃ だめだよ。

- ③ 溶接する とき、半袖じゃ だめだよ。
- 4
- **(5)**

#### Safety 2 - Warnings

## ■応用練習■

Write what you would say for (4) and (5).

Have an instructor check what you've written.

Stop it because you'll get an electric shock!

- ① Put the rag away because it will cause a fire if it catches fire.
- ② I will turn off the power because I will take a break.
- 3 I don't know how to do it, so I'll ask Mr. Suzuki.
- (4)
- (5)

### ★ ~ちゃ/じゃ だめだよ

Don't put the holder there.

- ① Don't look directly at the arc.
- 2 Don't touch the welded area because it is hot.
- 3 You can't wear short sleeves when welding.
- 4
- (5)

# わたしの かいわ

モデル会話を参考にして、会話を書きましょう。

指導員にチェックしてもらいましょう。

Write a dialogue using the model conversation as a guide.

Have an instructor check what you've written.