

だい 24 課 検査

មេរៀនទី ២៤ ការត្រួតពិនិត្យ

No.	វាក្យសព្ទ	របៀបអាន	ការបកប្រែ	ចំណារពន្យល់	ឧទាហរណ៍
1	基準	きじゆん	ស្តង់ដារ		
2	標準	ひょうじゆん	ស្តង់ដារ		
3	保証	ほしょう	ការធានា		
4	不良	ふりょう	ខូច		
5	欠陥	けっかん	បាក់បែក		
6	バラつき	ばらつき	រាយប៉ាយ	ទំហំនិងទំងន់នៃផលិតផលគឺមិនស្មើគ្នា។	
7	歪み	ゆがみ	ការបង្ហូចទ្រង់ទ្រាយ		
8	ずれ	ずれ	ស្រៀក		
9	バリ	ばり	ដែកខ្ពង	ផ្នែកលយចេញជ្រុលដោយដំណើរការច្នៃលេហាធាតុ។	バリをやすりで取ります。 យកក្រុមដែកចេញដោយប្រើដែកឆាប។
10	ひび	ひび	ស្នាមប្រះ		
11	むら	むら	ស្នាមជ្រួញ		
12	漏れ	もれ	លេចធ្លាយ		
13	劣化 (します)	れっか (します)	(ធ្វើការ)ឡើងចាស់		
14	無駄	むだ	ខ្លះខ្លាយ		
15	錆びます	さびます	ឡើងច្រេះ		
16	錆	さび	ច្រេះ		
17	標準化	ひょうじゆんか	មានស្តង់ដារ		
18	性能	せいのもう	សមត្ថិភាព		
19	欠陥品	けっかんひん	ផលិតផលខូច		
20	ぼかミス	ぼかみす	កំហុសខ្ពងធ្វេសប្រហែស	ដោយកំហុសមនុស្សធ្វើអោយ ផលិតផលខូច មានការវិះគន់ និងមានការខាតបង់។	
21	センサー	せんさー	ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា		
22	検品 (します)	けんぴん (します)	(ធ្វើការ)អធិការកិច្ច		
23	傷	きず	ស្នាមខូច	ដូចគ្នានឹងករណីមានរបួសខ្ពងប្រាណដែរ គេក៏អាចនិយាយថាផ្នែកផ្ទៃរបស់វត្ថុធាតុដើមឬផលិតផលខូចខាច បែកបាក់ ឬមានស្នាមដាច់រលាក់ផងដែរ។	

だい か けんさ
第24課 検査

មេរៀនទី ២៤ ការត្រួតពិនិត្យ

No.	វាក្យសព្ទ	របៀបអាន	ការបកប្រែ	ចំណារពន្យល់	ឧទាហរណ៍
24	歩留まり	ふどまり	ទិន្នផល	ភាគរយសរុបចេញពីផលិតផលដែលបានផលិត ដោយយកផលិតផលខូចខាតចេញ។	