

第20課 製造工程

第20課 製造工序

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句
1	プレス（します）	ふれす（します）	冲压		
2	プレス加工	ふれすかこう	冲压加工		
3	組み立て	くみたて	组装		
4	穴あけ（します）	あなあけ（します）	冲孔		
5	削ります	けずります	切削		
6	研削	けんさく	磨削	使用工具切削工件表面，并使其光滑。	
7	切削	せっさく	切削	使用工具切除不需要的部分，加工成规定的形状和尺寸。	
8	研磨	けんま	研磨	使用硬颗粒或粉末，使工件表面光滑。	
9	磨きます	みがきます	磨光		
10	バリ取り	ばりとり	去毛刺	去除加工时产生的突起或不平等“バリ”。	
11	面取り	めんとり	倒角	把加工品的棱角切削成一定斜面，切掉尖锐的部分。	
12	めっき	めっき	镀金		
13	はんだ	はんだ	焊锡	主要由铅和锡构成的合金。用于金属之间的“はんだ付け”。	
14	原料	げんりょう	原料		
15	梱包（します）	こんぼう（します）	包装		
16	成形（します）	せいけい（します）	成形	把材料灌注到模具中，通过强大的压力使其发生变形或切断来加工成形。	
17	溶剤	ようざい	溶剂		
18	角度	かくど	角度		
19	けがき	けがき	划线		ざいりょう 材料のけがきが終わりました。 材料的划线结束。
20	内径	ないけい	内径		
21	外径	がいけい	外径		
22	測定ゲージ	そくていげーじ	测量规		