

だい か こうさくきかい
第21課 工作機械

第21課 机床

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句
1	工作機械	こうさくきかい	机床		
2	装置	そうち	装置		
3	旋盤	せんぱん	车床	将工件安装在床台上，旋转工件、用工具进行车削加工的机床。	
4	フライス盤	ふらいすばん	铣床	通过运转安装在旋转轴上的工具，进行切削加工的机床。	
5	ボール盤	ぼーるばん	钻床	转动钻头等，使其靠近固定住的工件，并使其开孔的机床。	
6	操作盤	そうさばん	操作盘		
7	コード	こーど	绝缘电线		
8	プラグ	ぷらぐ	插头		
9	燃料	ねんりょう	燃料		
10	ハンドル	はんどる	摇手	用于大型门、盖子的开关或者上锁时的零件。	
11	メーター	めーたー	计量仪表		
12	ランプ	らんぷ	灯		
13	レバー	ればー	控制杆		レバーを下げます。 把控制杆降下来。
14	スイッチ	すいっち	开关		
15	ボタン	ぼたん	按钮	按下后可以开启和关闭开关的零件。	はじめに電源ボタンを押します。 首先按下电源按钮。
16	グラインダー	ぐらいんだー	磨床		
17	プレス機	ぷれすき	压力机、冲压机		
18	軸	じく	轴	也叫“シャフト”。	
19	ギヤ	ぎや	齿轮	也写成“ギア”、“ギヤー”、“ギアー”等。	