

だい 20 かい せいぞうこうてい  
**第20課 製造工程**

**အခန်း ၂၀ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်**

No.	ဝေါဟာရ	စာဖတ်နည်း	ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း	မှတ်ချက်	ဥပမာ
1	プレス (します)	ぶれす (します)	ဖိ(သည်)		
2	プレス加工	ぶれすかこう	ဖိအားပေးခြင်း		
3	組み立て	くみたて	တပ်ဆင်ခြင်း		
4	穴あけ (します)	あなあけ (します)	အပေါက်ဖောက်(သည်)		
5	削ります	けずります	ခြစ်ထုတ်သည်		
6	研削	けんさく	ကြိတ်ခြင်း	ကိရိယာကိုအသုံးပြု၍ ပစ္စည်း၏မျက်နှာပြင်ကို ကြိတ်ပြီး ချောမွေ့အောင်ပြုလုပ်ခြင်း	
7	切削	せっさく	ခြစ်ထုတ်ခြင်း	ကိရိယာကိုအသုံးပြု၍ ပစ္စည်း၏မလိုအပ်သောအပိုင်းကိုဖယ်ထုတ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း	
8	研磨	けんま	ပွတ်တိုက်ခြင်း	မာသောအမှုန်(သို့)အမှုန်ကိုအသုံးပြု၍ ပစ္စည်း၏မျက်နှာပြင်ကို ချောမွေ့အောင်ပြုလုပ်ခြင်း	
9	磨きます	みがきます	ပွတ်တိုက်သည်		
10	バリ取り	ばりとり	အချွန်အထစ်ဖယ်ခြင်း	ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွင် ဖြစ်လာသည့် အချွန်အတက်နှင့် အထစ်များဖြစ်သည့် "အချွန်အထစ်"ကို ဖယ်ထုတ်ခြင်း။	
11	面取り	めんとり	လုံးသည်	ထုတ်လုပ်နေသည့်ထုတ်ကုန်၏ထောင့်ကို စောင်းစောင်းလေးဖြတ်ပြီး အချွန်အတက်မရှိအောင်ပြုလုပ်ခြင်း။	
12	めっき	めっき	သတ္တုအရည်စိမ်ခြင်း		
13	はんだ	はんだ	ဂဟေ	အဓိကအားဖြင့် ခဲနှင့်သံဖြူဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသတ္တုစပ်တစ်ခု။ သတ္တုပစ္စည်းများကို ဆက်သည့် 「はんだ付け」 "ဂဟေဆော်ခြင်း"အတွက်အသုံးပြုသည်။	
14	原料	げんりょう	ကုန်ကြမ်း		
15	梱包 (します)	こんぼう (します)	ထုပ်ပိုး(သည်)		

だい か せいぞうこうてい  
**第20課 製造工程**

**အခန်း ၂၀ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်**

No.	ဝေါဟာရ	စာဖတ်နည်း	ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း	မှတ်ချက်	ဥပမာ
16	成形 (します)	せいけい (します)	ပုံသွင်း(သည်)	ကုန်ကြမ်းကို ပုံစံခွက်လောင်းထည့်ခြင်း၊ ဖိအားပေးခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်းဖြင့် ပုံသွင်းခြင်း	
17	溶剤	ようざい	ပျော်ရည်		
18	角度	かくど	ထောင့်		
19	けがき	けがき	အမှတ်အသားလိုင်းဆွဲခြင်း		ざいりょう 材料のけがきが終わりました。 お ကုန်ကြမ်းပေါ် အမှတ်အသားလိုင်းဆွဲပြီးပြီ။
20	内径	ないけい	အတွင်းအချင်း		
21	外径	がいけい	အပြင်အချင်း		
22	測定ゲージ	そくていゲージ	တိုင်းတာရေးကိရိယာ		