



No.	词汇	读音 (假名)	中文词意	注解	例句		图片
1	メートル (m)	めーとる (m)	米 (m)		10メートルの生機 <small>きばた</small> ができました。	10米的毛坯布做好了。	
2	センチ (cm)	せんち (cm)	厘米 (cm)	=センチメートル	縫い代 <small>ぬしろ</small> は1センチです。	缝头是1厘米。	
3	ミリ (mm)	みり (mm)	毫米 (mm)	=ミリメートル	縫い目 <small>ぬめ</small> は2.5ミリです。	接缝是2.5毫米。	
4	番手	ばんて	支	表示线的粗细的单位。一般来说,支数越大线越细。			
5	目標	もくひょう	目标		今日の目標 <small>きょうもくひょう</small> はスカート30着 <small>ちやく</small> です。	今天的目标是30条裙子。	
6	品質	ひんしつ	品质				
7	見た目	みため	外观				
8	異常	いじょう	异常				
9	傷	きず	伤痕				
10	汚れ	よごれ	脏污		生機 <small>きばた</small> に汚れ <small>よご</small> があります。	坯布上有污渍。	
11	しわ	しわ	褶皱		縫 <small>ぬ</small> ったら、しわになってしまいました。	缝了以后,就出现了褶皱。	

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句	图片
12	むら	むら	不均匀		<p>きじいろ 生地の色にむらがあります。</p> <p>料子颜色不均匀。</p>	
13	ゆがみ	ゆがみ	歪			
14	変色	へんしょく	变色			
15	不良	ふりょう	不良	表示产品的质量、机械或道具的状态等不好。	<p>いとちょうし ふりょう 糸調子の不良で、きれいに縫え ません。</p> <p>线张力不好，缝不好。</p>	
16	欠点	けってん	缺陷	料子上产生的伤痕、洞眼、颜色不均等。	<p>けってん 欠点がないかどうか、けんさ します。</p> <p>检查有没有缺陷。</p>	
17	規格	きかく	规格	对产品和材料等的形状、尺寸、品质等作出规定的标准。		
18	JIS	じす	JIS（日本工业标准）	“日本工业标准”的简称。		
19	出荷（する）	しゅっか（する）	出货			