






No.	វាក្យសព្ទ	របៀបអាន	ការបកប្រែ	ចំណារពន្យល់	ឧទាហរណ៍		រូបថត
1	保護面	ほごめん	ក្បាំងមុខការពារ	"ក្បាំងមុខការពារ" មានរូបរាងផ្សេងៗ គេក៏ហៅវាថា "しゃこうほごめん" "ハンドシールド" ជាដើមផងដែរ។			
2	遮光ガラス	しゃこうがらす	កញ្ចក់កាត់ពន្លឺ	ជាកញ្ចក់ដែលប្រើនៅក្បាំងមុខការពារ រ៉ែនតាកាត់ពន្លឺជាដើម។ ត្រូវជ្រើសរើសកញ្ចក់ដែលមានលេខកម្រិតកាត់ពន្លឺដែលសមស្របទៅតាមភាពខ្លាំងនៃការបញ្ចេញពន្លឺពេលផ្សារ។			
3	遮光めがね	しゃこうめがね	រ៉ែនតាកាត់ពន្លឺ				
4	耳栓	みみせん	ប្រដាក់ញឹកត្រចៀក				
5	防じんマスク	ぼうじんますく	ម៉ាសការពារភាគល្អិត				
6	送気マスク	そうきますく	ម៉ាសផ្តល់ខ្យល់ដកដង្ហើម	=エアラインマスク			

No.	វាក្យសព្ទ	របៀបអាន	ការបកប្រែ	ចំណាត់ថ្នាក់	ឧទាហរណ៍		រូបថត
7	革手袋	かわてぶくろ	ស្រោមដៃស្បែក	=手袋 (てぶくろ)、革製手袋 (かわせいてぶくろ)、保護手袋 (ほごてぶくろ)			
8	腕カバー	うでかばー	ស្រោមដើមដៃ				
9	足カバー	あしかばー	ស្រោមការពារជើង				
10	前掛け	まえかけ	សំពត់ការពារប្រឡាក់				
11	安全带	あんぜんたい	ខ្សែក្រវាត់សុវត្ថិភាព				
12	爆発	ばくはつ	ផ្ទុះ				
13	アーク光	あーくこう	ពន្លឺផ្លូវអគ្គិសនី	ពន្លឺខ្លាំងដែលចេញពីពេលផ្សារ។			
14	酸欠	さんけつ	កង្វះអុកស៊ីសែន	=酸素欠乏 (さんそけつぼう)			

No.	វាក្យសព្ទ	របៀបអាន	ការបកប្រែ	ចំណារពន្យល់	ឧទាហរណ៍		រូបថត
15	一酸化炭素中毒	いっさんかたんそちゆうどく	ការពុលកាបូនម៉ូណូអុកស៊ីត	ជាពេទ្យសញ្ញាពុលដែលកើតឡើងដោយសារការស្រូបកាបូនម៉ូណូអុកស៊ីតចូលក្នុងបរិមាណច្រើន។			
16	転落 (する)	てんらく (する)	ការដួលធ្លាក់(ដួលធ្លាក់)		あしば 足場から転落して、けがをしました。	បានដួលធ្លាក់ពីរន្ទាហើយរងរបួស។	
17	ぶつける	ぶつける	បុក		こうざい 鋼材の角に腕をぶつけました。	បានបុកដៃនឹងជ្រុងសម្ភារដែកថែប។	
18	落下	らっか	ការធ្លាក់	ជាការដែលមនុស្សឬវត្ថុធ្លាក់ពីទីខ្ពស់។			
19	汗をかく	あせをかく	បែកញើស				