





No.	Talasalitaan	Paano Magbasa	Pagsasalin	Annotasyon	Halimbawa		Larawan
1	ヒューム	ひゅーむ	Welding fumes	Mga butil na yari sa metal na lumamig sa hangin at namuo kapag sumingaw ang metal na natunaw sa init ng welding.	ヒュームはからだわるいので、すわなようにしてください。	Huwag langhapin ang welding fumes dahil masama iyon sa katawan.	
2	騒音	そうおん	Ingay				
3	粉じん	ふんじん	Dust				
4	水たまり	みずたまり	Sanaw				
5	クレーン	くれーん	Crane				
6	可燃物	かねんぶつ	Madaling magliyab na bagay	Kapag may madaling magliyab na bagay malapit sa lugar kung saan nagwe-welding, may panganib na tumilamsik ang siklab at lumiyab.			
7	鉄粉	てっぶん	Iron powder		てっぶんめはいいた鉄粉が目に入って、痛いです。	Masakit dahil napasukan ng iron powder ang mata ko.	
8	閉め切る	しめきる	Ganap na isara				
9	風がある	かぜがある	May hangin	Kapag malakas ang hangin, maaaring hindi magawa nang mahusay ang welding.	かぜ風があります。ようせつつづか。	May hangin. Itutuloy ba ang welding?	

No.	Talasalitaan	Paano Magbasa	Pagsasalin	Annotasyon	Halimbawa		Larawan
10	ガスが漏れる	がすがもれる	Tumagas ang gas				
11	助ける	たすける	Saklolohan		たす 助けてください。	Saklolo.	
12	換気（する）	かんき（する）	Pagpapahangin / Bentilasyon (Pahanginan)				
13	換気扇	かんきせん	Ventilation fan				
14	電撃防止装置	でんげきぼうしそうち	Voltage reduction device	Aparatong nagpapanatili ng boltahe sa 25V o mas mababa para maiwasan ang pagkakuryente, kapag hindi naglalabas ng arc.			
15	絶縁（する）	ぜつえん（する）	Insulasyon (Mag- insula)	Gawing kalagayan kung saan hindi dadaloy ang kuryente.			
16	ついたて	ついたて	Partisyon				
17	遮光カーテン	しゃこうかーてん	Light shielding curtain				

第13課 安全2 作業環境

Kaligtasan 2 Kapaligiran sa Trabaho

No.	Talasalitaan	Paano Magbasa	Pagsasalin	Annotasyon	Halimbawa		Larawan
18	目が痛い	めがいたい	Masakit ang mata				
19	涙が出る	なみだがでる	Maluha				