





第13課 安全2 作業環境

ความปลอดภัย 2 สภาพแวดล้อมในการทำงาน

No.	ศัพท์	วิธีการอ่าน	เหตุผล	ความคิดเห็น	ตัวอย่าง		ภาพ
1	ヒューム	ひゅーむ	ฟุ้ง	อนุภาคโลหะซึ่งเกิดจากความร้อนที่ทำให้โลหะละลายและระเหยออกไปแล้วเย็นตัวและแข็งตัวในอากาศ	ヒュームは体 ^{からだ} に悪いので、吸 ^す わないようにしてください。	ฟุ้งเป็นอันตรายต่อร่างกาย จึงควรหลีกเลี่ยงไม่สูดดมเข้าไป	
2	騒音	そうおん	เสียงดัง เสียงรบกวน				
3	粉じん	ふんじん	ฝุ่นละออง				
4	水たまり	みずたまり	บริเวณน้ำขัง				
5	クレーン	くれーん	เครน				
6	可燃物	かねんぶつ	วัสดุเผาได้	หากมีวัสดุที่ติดไฟอยู่ใกล้กับสถานที่ทำงานเชื่อม จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดประกายไฟและทำให้เกิดการติดไฟได้			
7	鉄粉	てつぶん	ผงโลหะ		てつぶん ^め が目に ^{はい} って、痛い ^{いた} です。	ผงโลหะเข้าตา เจ็บตา	
8	閉め切る	しめきる	ปิดสนิท				
9	風がある	かぜがある	มีลม	ถ้าลมแรง บางครั้งอาจทำให้การเชื่อมทำได้ไม่ดี	かぜ ^{かぜ} があります。溶接 ^{ようせつ} を続 ^{つづ} けますか。	มีลม จะทำการเชื่อมต่อหรือไม่	
10	ガスが漏れる	がすがもれる	ก๊าซรั่ว				

第13課 安全2 作業環境

ความปลอดภัย 2 สภาพแวดล้อมในการทำงาน

No.	ศัพท์	วิธีการอ่าน	เหตุผล	ความคิดเห็น	ตัวอย่าง		ภาพ
11	助ける	たすける	ช่วย		たす 助けてください。	ช่วยด้วย	
12	換気（する）	かんき（する）	ระบายอากาศ				
13	換気扇	かんきせん	พัดลมดูดอากาศ				
14	電撃防止装置	でんげきぼうしそうち	อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าช็อต	อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการถูกไฟฟ้าช็อตโดยการลดแรงดันไฟฟ้าให้ไม่เกิน 25V ในตอนที่ไม่มี การสร้างอาร์ก			
15	絶縁（する）	ぜつえん（する）	ตัดกระแสไฟฟ้า	การทำให้อยู่ในสภาพที่กระแสไฟฟ้า ไม่ไหลผ่าน			
16	ついたて	ついたて	ฉากกัน				
17	遮光カーテン	しゃこうかーてん	ผ้าม่านกันแสง				
18	目が痛い	めがいたい	เจ็บตา				
19	涙が出る	なみだがでる	น้ำตาไหล				