








No.	វាក្យសព្ទ	របៀបអាន	ការបកប្រែ	ចំណារពន្យល់	ឧទាហរណ៍	រូបថត	
1	成形 (する)	せいけい (する)	ការចាក់ពុម្ព(ចាក់ពុម្ព)				
2	取り付ける	とりつける	បំពាក់		せいけいき かながた と っ 成形機に金型を取り付けます。	បំពាក់ពុម្ពទៅនឹងម៉ាស៊ីនចាក់ពុម្ព។	
3	取り外す	とりはずす	ដោះចេញ		せいけいき かながた と はず 成形機から金型を取り外します。	ដោះពុម្ពចេញពីម៉ាស៊ីនចាក់ពុម្ព។	
4	投入 (する)	とうにゅう (する)	ដាក់ចូល	=入れる (いれる)	ホッパーにペレットをとうにゅう します。	ដាក់គ្រាប់ប្លាស្ទិកចូលដីឡាវ។	
5	設定 (する)	せってい (する)	ការកំណត់(កំណត់)		せいけいじょうけん せってい 成形条件を 設定します。	កំណត់លក្ខខណ្ឌចាក់ពុម្ព។	
6	溶かす	と かす	រំលាយ				
7	固める	かためる	ធ្វើឲ្យរឹង				
8	取り出す	とりだす	ដកចេញ		かながた せいけいひん と だ 金型から成形品を取り出します。	ដកផលិតផលចាក់ពុម្ពចេញពីពុម្ព។	
9	検査 (する)	けんさ (する)	ការតេស្តពិនិត្យ(តេស្ត ពិនិត្យ)				

No.	វាក្យសព្ទ	របៀបអាន	ការបកប្រែ	ចំណាត់ថ្នាក់	ឧទាហរណ៍		រូបថត
10	(長さを) 測る	(ながさを) はかる	វាស់(ប្រវែង)	=測定する (そくていする)			
11	(材料を) 量る	(ざいりょうを) はかる	ធ្លឹង(សម្ភារៈ)				
12	仕上げる	しあげる	សម្រេច		せいけいひん ひょうめん 成形品の表面をきれいに仕上げ ます。	សម្រេចផ្ទៃនៃផលិតផលចាក់ពុម្ពឱ្យ បានស្អាត។	
13	やすりをかける	やすりをかける	ឆាបដោយដៃកឆាប	=やすりかけ			
14	磨く	みがく	ខាត់	=研磨する (けんまする)			
15	加工 (する)	かこう (する)	ការកែច្នៃ(កែច្នៃ)				
16	運転 (する)	うんてん (する)	ការបញ្ជា(បញ្ជា)				
17	操作 (する)	そうさ (する)	ការបញ្ជាដំណើរការ(បញ្ជា ដំណើរការ)		かって きかい そうさ 勝手に機械を操作しないでござ い。	សូមកុំបញ្ជាដំណើរការម៉ាស៊ីន តាមតែចិត្តឯង។	

No.	វាក្យសព្ទ	របៀបអាន	ការបកប្រែ	ចំណាត់ថ្នាក់	ឧទាហរណ៍		រូបថត
18	停止 (する)	ていし (する)	ការបញ្ឈប់(បញ្ឈប់)	=止める (とめる)			
19	点検 (する)	てんけん (する)	ការត្រួតពិនិត្យ(ត្រួតពិនិត្យ)		きかい つか 機械を使うまえに、 てんけん 点検します。	ត្រួតពិនិត្យមុននឹងប្រើម៉ាស៊ីន។	
20	修理 (する)	しゅうり (する)	ការជួសជុល(ជួសជុល)				
21	調整 (する)	ちょうせい (する)	ការលៃតម្រូវ(លៃតម្រូវ)		おんど ちょうせい 温度を調整します。	លៃតម្រូវសីតុណ្ហភាព។	
22	(金型を) 開く	(かながたを) ひらく	បើក(ពុម្ព)				
23	(金型を) 閉じる	(かながたを) とじる	បិទ(ពុម្ព)				