


No.	វាក្យសព្ទ	របៀបអាន	ការបកប្រែ	ចំណារពន្យល់	ឧទាហរណ៍		រូបថត
1	成形条件	せいけいじょうけん	លក្ខខណ្ឌចាក់ពុម្ព	កំណត់លក្ខខណ្ឌដូចជា ល្បឿនចាក់ បញ្ឈល សីតុណ្ហភាពពុម្ព រយៈពេល បញ្ជុះកម្ដៅ ជាដើម តម្រូវតាមសម្ភារៈនិង ផលិតផល ហើយធ្វើការចាក់ពុម្ព។			
2	温度	おんど	សីតុណ្ហភាព				
3	時間	じかん	រយៈពេល ពេលវេលា				
4	圧力	あつりょく	សម្ពាធ				
5	速度	そくど	ល្បឿន				
6	(材料を) 吸う	(ざいりょうを) すう	ស្រូប(សម្ភារៈ)		きかい ざいりょう す 機械が 材料を 吸いません。	ម៉ាស៊ីនមិនស្រូបសម្ភារៈទេ។	
7	温める	あたためる	កម្ដៅ(ធ្វើឱ្យក្ដៅ)	=加熱する (かねつする)	ざいりょう あたた 材料を 温めます。	កម្ដៅសម្ភារៈ។	
8	冷やす	ひやす	បញ្ជុះត្រជាក់	=冷却する (れいきゃくする)			
9	溶ける	とける	រលាយ				
10	固まる	かたまる	កករឹង	=硬化する (こうかする)			
11	乾燥	かんそう	ការសម្ងួត	=乾かす (かわかす)			
12	回転 (する)	かいてん (する)	ការវិល(វិល)				
13	故障 (する)	こしょう (する)	កំហុច(ខូច)				
14	詰まっている	つまっている	ស្ទះ		ノズルに ざいりょう つ 材料が 詰まっています。	សម្ភារៈស្ទះនៅចំពួយ។	

No.	វាក្យសព្ទ	របៀបអាន	ការបកប្រែ	ចំណាត់ថ្នាក់	ឧទាហរណ៍		រូបថត
15	残る	のこる	សល់	=残り (のこり) [N]	ホッパーに ^{ざいりょう} 材料が ^{のこ} 残っています。	មានសម្ភារៈសល់នៅជីឡាវ។	
16	空気	くうき	ខ្យល់	=エア			
17	熱	ねつ	កម្ដៅ				
18	収縮	しゅうしゅく	ការរួម				
19	流れる	ながれる	ហូរ				
20	余る	あまる	សល់លើស		^{ざいりょう} 材料が ^{あま} 余ったら、 ^{そうこ} 倉庫に ^{もど} 戻します。	បើសម្ភារៈសល់លើស ត្រូវយកមកយូរវាងវិញ។	
21	硬い	かたい	រឹង				
22	柔らかい	やわらかい	ទន់				