


No.	វាក្យសព្ទ	របៀបអាន	ការបកប្រែ	ចំណាត់ថ្នាក់	ឧទាហរណ៍		រូបថត
1	寸法	すんぽう	វិមាត្រ				
2	ミリ (mm)	ミリ (mm)	មីលីម៉ែត្រ(mm)				
3	目盛	めもり	គំនូសត្រីក		めもり 目盛を読みます。	មើលគំនូសត្រីក។	
4	度 (°C)	ど (°C)	អង្សា(°C)	ខ្នាតសីតុណ្ហភាព។			
5	度 (°)	ど (°)	ដឺក្រេ(°)	ខ្នាតមុំ។			
6	長さ	ながさ	ប្រវែង				
7	高さ	たかさ	កម្ពស់				
8	深さ	ふかさ	ជម្រៅ				
9	厚さ	あつさ	កម្រាស់	= អ្នក (អ្នក)			
10	肉厚	にくあつ	កម្រាស់សាច់ផលិតផល ចាក់ពុម្ព		にくあつ 肉厚を 均一にします。	ធ្វើឱ្យកម្រាស់សាច់ផលិតផលចាក់ ពុម្ពស្មើគ្នា។	
11	幅	はば	ទទឹង				
12	内径	ないけい	អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង				

No.	វាក្យសព្ទ	របៀបអាន	ការបកប្រែ	ចំណាត់ថ្នាក់	ឧទាហរណ៍		រូបថត
13	外径	がいけい	អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ				
14	内側	うちがわ	ខាងក្នុង				
15	外側	そとがわ	ខាងក្រៅ				
16	垂直	すいちょく	បញ្ឈរ				
17	水平	すいへい	ផ្អែក		かながた すいへい と っ 金型を 水平に 取り付ける。	បំពាក់ពុម្ពឱ្យផ្អែក។	
18	縦	たて	បណ្តោយ				
19	横	よこ	ទទឹង				
20	斜め	ななめ	បញ្ជិត				
21	中央	ちゅうおう	កណ្តាល		かながた せいけいき ちゅうおう  이동 金型を 成形機の 中央に 移動 します。	ផ្លាស់ទីពុម្ពទៅកណ្តាលម៉ាស៊ីនចាក់ពុម្ព ព។	
22	先端	せんたん	ចុង				