

No.	វាក្យសព្ទ	របៀបអាន	ការបកប្រែ	ចំណាត់ថ្នាក់	ឧទាហរណ៍		រូបថត
1	パーセント (%)	ぱーせんと (%)	ភាគរយ(%)				
2	角度	かくど	មុំ				
3	度 (°)	ど (°)	ដឺក្រេ(°)	ឯកតាមុំ			
4	温度	おんど	សីតុណ្ហភាព				
5	度 (°C)	ど (°C)	ដឺក្រេ(°C)	ឯកតាសីតុណ្ហភាព			
6	電流	でんりゅう	ចរន្តអគ្គីសនី				
7	アンペア (A)	あんぺあ (A)	អំពែ(A)				
8	電圧	でんあつ	តង់ស្យុង				
9	ボルト (V)	ぼると (V)	វ៉ុល(V)				
10	寸法	すんぽう	រង្វាស់				
11	ミリ (mm)	ミリ (mm)	មីលីម៉ែត្រ(mm)				
12	板厚	いたあつ	កម្រាស់បន្ទះ				
13	径	けい	អង្កត់ផ្ចិត		この ^{ようせつぼう} 溶接棒 ^{ぼうけい} の棒径 ^{さんてんにミリ} は3.2ミリです。	អង្កត់ផ្ចិតចូបផ្សារនេះគឺ 3.2mm។	
14	距離	きょり	ចម្ងាយ		^{ぼざい} 母材 ^{ようせつぼう} と溶接棒 ^{きょり} の距離 ^{さん} は3~5 ^{ごミリ} ミリくらいがいいです。	ចម្ងាយរវាងលោហៈដើមនិងចូបផ្សារប្រហែល 3 ទៅ 5 mm គឺបានហើយ។	
15	幅	はば	ទទឹង		ビードの ^{はば} 幅 ^{じゅうミリ} は10ミリくらいにしてください。	ទទឹងថ្នើរបន្សារសូមយកប្រហែល 10mm។	

だい22か そくてい、たんい

第22課 測定、単位

ការវាស់ ឯកតា

No.	វាក្យសព្ទ	របៀបអាន	ការបកប្រែ	ចំណាត់ថ្នាក់	ឧទាហរណ៍		រូបថត
16	速さ	はやさ	លឿន	=速度（そくど）、スピード			
17	深さ	ふかさ	ជម្រៅ				
18	高さ	たかさ	កម្ពស់				
19	長さ	ながさ	ប្រវែង				
20	厚さ	あつさ	កម្រាស់				
21	測定（する）	そくてい（する）	ការវាស់(វាស់)				