








No.	词汇	读音 (假名)	中文词意	注解	例句	图片
1	成形 (する)	せいけい (する)	成型			
2	取り付ける	とりつける	安装		せいけいき かながたと つ 成形機に金型を取り付けます。	把模具安装到成型机上。 
3	取り外す	とりはずす	拆除		せいけいき かながたと はず 成形機から金型を取り外します。	把模具从成型机上拆下。 
4	投入 (する)	とうにゅう (する)	放入	=入れる (いれる)	ホッパーにペレットを投入しま す。	在料斗内放入塑料颗粒。 
5	設定 (する)	せってい (する)	设置		せいけいじょうけん せってい 成型条件を 設定します。	设置成型条件。
6	溶かす	と かす	溶化			
7	固める	かためる	固化			
8	取り出す	とりだす	取出		かながた せいけいひんと だ 金型から成型品を 取り出します。	从模具上取出成型品。 
9	検査 (する)	けんさ (する)	检查			

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句	图片
10	（長さを）測る	（ながさを）はかる	測量（长度）	=測定する（そくていする）		
11	（材料を）量る	（ざいりょうを）はかる	称（材料）			
12	仕上げる	しあげる	收尾		せいけいひん ひょうめん 成型品の表面をきれいに仕上げ ます。	对成型品表面进行收尾加工，使其 整洁干净。
13	やすりをかける	やすりをかける	用锉刀打磨	=やすりかけ		
14	磨く	みがく	磨	=研磨する（けんまする）		
15	加工（する）	かこう（する）	加工			
16	運転（する）	うんてん（する）	运转			
17	操作（する）	そうさ（する）	操作		かって きかい そうさ 勝手に機械を操作しないでくださ い。	请不要擅自操作机器。 

No.	词汇	读音 (假名)	中文词意	注解	例句	图片
18	停止 (する)	ていし (する)	停止	=止める (とめる)		
19	点検 (する)	てんけん (する)	检查		きかい ^{つか} 機械を使うまえに、てんけん ^{てんけん} 点検します。	使用机器前，要检查。 
20	修理 (する)	しゅうり (する)	修理			
21	調整 (する)	ちようせい (する)	调整		おんど ^{ちようせい} 温度を調整します。	调整温度。 
22	(金型を) 開く	(かながたを) ひらく	打开 (模具)			
23	(金型を) 閉じる	(かながたを) とじる	关闭 (模具)			