


No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句	图片
1	成形条件	せいけいじょうけん	成型条件	根据材料和产品，设置注射速度、模具温度、冷却时间等条件，并成型。		
2	温度	おんど	温度			
3	時間	じかん	时间			
4	圧力	あつりょく	压力			
5	速度	そくど	速度			
6	（材料を）吸う	（ざいりょうを）すう	吸（材料）		きかい ざいりょう す 機械が 材料を 吸いません。	机器不吸材料。
7	温める	あたためる	加热	=加熱する（かねつする）	ざいりょう あたた 材料を 温めます。	加热材料。
8	冷やす	ひやす	冷却	=冷却する（れいきゃくする）		
9	溶ける	とける	溶化			
10	固まる	かたまる	固化	=硬化する（こうかする）		
11	乾燥	かんそう	干燥	=乾かす（かわかす）		
12	回転（する）	かいてん（する）	旋转			
13	故障（する）	こしょう（する）	故障			
14	詰まっている	つまっている	堵住		ノズルに ざいりょう つ 材料が 詰まっています。	喷嘴被材料堵住了。

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句	图片
15	残る	のこる	残留	=残り（のこり）[N]	ホッパーに ^{ざいりょう} 材料が ^{のこ} 残っています。	料斗里残留着材料。 
16	空気	くうき	空气	=エア		
17	熱	ねつ	热			
18	収縮	しゅうしゆく	收缩			
19	流れる	ながれる	流动			
20	余る	あまる	剩余		^{ざいりょう} 材料が ^{あま} 余ったら、 ^{そうこ} 倉庫に ^{もど} 戻します。	如果材料有剩余，就返还到仓库。
21	硬い	かたい	硬			
22	柔らかい	やわらかい	软			