




No.	词汇	读音 (假名)	中文词意	注解	例句	图片
1	穴	あな	孔			
2	穴あけ	あなあけ	钻孔	=穴をあける (あなを あける)		
3	面取り	めんとり	倒角	削掉角和尖锐的部分。		
4	切り屑	きりくず	切屑	进行切削时产生的粉末状碎屑。		
5	つや出し	つやだし	抛光	通过研磨等增加光泽。		
6	貼る	はる	贴	せいけいひん しょうひん ラベルを は 貼 成形品に 商品の ラベルを は 貼 ります。	在成型品上贴商品标签。	
7	印刷	いんさつ	印刷			

No.	词汇	读音 (假名)	中文词意	注解	例句	图片	
8	塗装	とそう	涂装				
9	色	いろ	颜色				
10	透明	とうめい	透明				
11	不透明	ふとうめい	不透明				
12	形	かたち	形状				
13	表面	ひょうめん	表面		ひょうめん よご 表面に 汚れが あります。	表面有污垢。	
14	角	かど	角				
15	隙間	すきま	縫隙				
16	平ら	たいら	平		やすりで たいらにする。	用锉刀锉平。	
17	固体	こたい	固体				
18	不足している	ふそくしている	不够		せいけいひん なが 成形品の 長さが 不足していま す。	成型品的长度不够。	
19	欠けている	かけている	欠缺		せいけいひん かど 成形品の 角が 欠けています。	成型品的角上有欠缺。	

No.	词汇	读音 (假名)	中文词意	注解	例句	图片
20	割れている	われている	裂了			
21	折れている	おれている	折了			