

第22課 測定、単位
測量、単位

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句	图片
1	パーセント（%）	ぱーせんと（%）	百分比			
2	角度	かくど	角度			
3	度（°）	ど（°）	度（°）	角度的单位。		
4	温度	おんど	温度			
5	度（℃）	ど（℃）	度（℃）	温度的单位。		
6	電流	でんりゅう	电流			
7	アンペア（A）	あんぺあ（A）	安培（A）			
8	電圧	でんあつ	电压			
9	ボルト（V）	ぼると（V）	伏特（V）			
10	寸法	すんぽう	尺寸			
11	ミリ（mm）	みり（mm）	毫米（mm）			
12	板厚	いたあつ	板厚			
13	径	けい	直径		この溶接棒の棒径は3.2ミリです。	这个焊条的直径为3.2毫米。
14	距離	きょり	距离		母材と溶接棒の距離は3～5ミリくらいがいいです。	母材和焊条的距离为3～5毫米左右较好。
15	幅	はば	宽		ビードの幅は10ミリぐらいにしてください。	请把焊缝宽度保持在10毫米左右。

第22課 測定、単位
 測量、単位

No.	词汇	读音 (假名)	中文词意	注解	例句		图片
16	速さ	はやさ	速度	=速度 (そくど)、スピード			
17	深さ	ふかさ	深度				
18	高さ	たかさ	高度				
19	長さ	ながさ	长度				
20	厚さ	あつさ	厚度				
21	測定 (する)	そくてい (する)	測量				