


No.	Word/Phrase	How to read (Hiragana)	Translation	Note	Example		Image
1	成形条件	せいけいじょうけん	Molding conditions	Perform molding by setting conditions such as injection speed, mold temperature, and cooling time according to the material and product.			
2	温度	おんど	Temperature				
3	時間	じかん	Time				
4	圧力	あつりょく	Pressure				
5	速度	そくど	Speed				
6	(材料を) 吸う	(ざいりょうを) すう	To draw in (material)		きかい ざいりょう す 機械が 材料を 吸いません。	The machine is not drawing in material.	
7	温める	あたためる	To heat	=加熱する (かねつする)	ざいりょう あたた 材料を 温めます。	Heat the material.	
8	冷やす	ひやす	To cool	=冷却する (れいきゃくする)			
9	溶ける	とける	To melt				
10	固まる	かたまる	To harden	=硬化する (こうかする)			
11	乾燥	かんそう	Drying	=乾かす (かわかす)			
12	回転 (する)	かいてん (する)	Rotation (to rotate)				
13	故障 (する)	こしょう (する)	Breakdown (to break down)				
14	詰まっている	つまっている	To be clogged		ノズルに ざいりょう つ 材料が 詰まっています。	Material is clogged in the nozzle.	

No.	Word/Phrase	How to read (Hiragana)	Translation	Note	Example	Image	
15	残る	のこる	To remain	=残り (のこり) [N]	ホッパーに <sup>ざいりょう</sup> 材料が <sup>のこ</sup> 残っています。	There is material remaining in the hopper.	
16	空気	くうき	Air	=エア			
17	熱	ねつ	Heat				
18	収縮	しゅうしゆく	Shrinkage				
19	流れる	ながれる	To flow				
20	余る	あまる	To be left over		<sup>ざいりょう</sup> 材料が <sup>あま</sup> 余ったら、 <sup>そうこ</sup> 倉庫に <sup>もど</sup> 戻します。	If there is material left over, return it to the warehouse.	
21	硬い	かたい	Hard				
22	柔らかい	やわらかい	Soft				