

No.	Word/Phrase	How to read (Hiragana)	Translation	Note	Example		Image
1	パーセント (%)	ぱーせんと (%)	Percent (%)				
2	角度	かくど	Angle				
3	度 (°)	ど (°)	Degree (°)	Unit of angle.			
4	温度	おんど	Temperature				
5	度 (°C)	ど (°C)	Degree (°C)	Unit of temperature.			
6	電流	でんりゅう	Current				
7	アンペア (A)	あんぺあ (A)	Ampere (A)				
8	電圧	でんあつ	Voltage				
9	ボルト (V)	ぼると (V)	Volt (V)				
10	寸法	すんぽう	Dimension / Size				
11	ミリ (mm)	ミリ (mm)	Millimeter (mm)				
12	板厚	いたあつ	Plate thickness				
13	径	けい	Diameter		この ^{ようせつぼう} 溶接棒の ^{ぼうけい} 棒径は ^{さんてんにミリ} 3.2ミリです。	The diameter of this welding rod is 3.2 mm.	
14	距離	きょり	Distance		^{ぼざい} 母材と ^{ようせつぼう} 溶接棒の ^{きょり} 距離は ^{さん} 3～5 ^{ごミリ} ミリくらいがいいです。	The distance between the base metal and the welding rod should be about 3 to 5 mm.	
15	幅	はば	Width		ビードの ^{はば} 幅は ^{じゅうミリ} 10ミリくらいにしてください。	Please make the width of the bead about 10 mm.	

No.	Word/Phrase	How to read (Hiragana)	Translation	Note	Example		Image
16	速さ	はやさ	Speed / Velocity	=速度（そくど）、スピード			
17	深さ	ふかさ	Depth				
18	高さ	たかさ	Height				
19	長さ	ながさ	Length				
20	厚さ	あつさ	Thickness				
21	測定（する）	そくてい（する）	Measurement / To measure				