





No.	Kosakata	Cara membaca (Hiragana)	Terjemahan	Anotasi	Contoh		Gambar
1	ヒューム	ひゅーむ	Asap	Partikel logam yang menguap dari logam yang meleleh akibat panas pengelasan, kemudian mendingin dan mengeras di udara.	ヒュームはからだ ^{からだ} わる ^{わる} いので、す ^す 吸わ ^わ ないようにしてください。	Asap tidak baik bagi tubuh kita, jadi usahakan tidak menghirupnya.	
2	騒音	そうおん	Kebisingan				
3	粉じん	ふんじん	Debu				
4	水たまり	みずたまり	Genangan air				
5	クレーン	くれーん	Crane				
6	可燃物	かねんぶつ	Benda mudah terbakar	Jika ada benda mudah terbakar di dekat area kerja pengelasan, percikan api dapat beterbangan dan membakar benda tersebut.			
7	鉄粉	てっぶん	Debu besi		てっぶん ^め め ^め はい ^{はい} 鉄粉が目に入って、いた ^{いた} いです。	Debu besi masuk ke mata saya dan terasa sakit.	
8	閉め切る	しめきる	Menutup rapat				
9	風がある	かぜがある	Ada angin	Kita mungkin tidak bisa mengelas dengan baik jika anginnya kencang.	かぜ ^{かぜ} 風があります。ようせつ ^{ようせつ} つづ ^{つづ} 溶接を続けますか。	Ada angin. Apakah pengelasannya dilanjutkan?	

No.	Kosakata	Cara membaca (Hiragana)	Terjemahan	Anotasi	Contoh		Gambar
10	ガスが漏れる	がすがもれる	Gas bocor				
11	助ける	たすける	Membantu		たすけてください。	Tolong bantu saya.	
12	換気（する）	かんき（する）	Penggantian udara (mengganti udara)				
13	換気扇	かんきせん	Kipas ventilasi				
14	電撃防止装置	でんげきぼうしそうち	Alat penurun tegangan listrik	Alat yang digunakan untuk mencegah sengatan listrik dengan menjaga tegangan listrik di bawah 25 V saat busur tidak keluar.			
15	絶縁（する）	ぜつえん（する）	Penyekatan (menyekat)	Langkah mencegah aliran listrik.			
16	ついたて	ついたて	Partisi				
17	遮光カーテン	しゃこうかーてん	Tirai las				
18	目が痛い	めがいたい	Sakit mata				
19	涙が出る	なみだがでる	Air mata keluar				