


No.	ဝေါဟာရ	စာဖတ်နည်း	ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း	မှတ်ချက်	ဥပမာ		ရုပ်ပုံ
1	成形条件	せいけいじょうけん	ပုံလောင်းရန်သတ်မှတ်ချက်များ	ကုန်ကြမ်းနှင့် ထုတ်ကုန်တို့အလိုက် ထိုးသွင်းသည့် အမြန်နှုန်း၊ ပုံလောင်းသည့်မို၏ အပူချိန်၊ အအေးခံသည့်ကြာချိန် စသည့် သတ်မှတ်ချက်များကို ဆက်တင်ချိန်ပြီး ပုံလောင်းခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။			
2	温度	おんど	အပူချိန်				
3	時間	じかん	ကြာချိန်				
4	圧力	あつりょく	ဖိအား				
5	速度	そくど	အမြန်နှုန်း				
6	(材料を) 吸う	(ざいりょうを) すう	(ကုန်ကြမ်းကို) စုပ်ယူသည်		きかいが ざいりょうを 吸いません。 機械が 材料を 吸いません。	ကုန်ကြမ်းကို စက်မှ မစုပ်ယူပါ။	
7	温める	あたためる	အပူပေးသည်	=加熱する (かねつする)	ざいりょうを あたためます。 材料を 温めます。	ကုန်ကြမ်းကို အပူပေးပါမည်။	
8	冷やす	ひやす	အအေးခံသည်	=冷却する (れいきゃくする)			
9	溶ける	とける	အရည်ပျော်သည်				
10	固まる	かたまる	မာကျောသွားသည်	=硬化する (こうかする)			
11	乾燥	かんそう	ခြောက်သွေ့ခြင်း	=乾かす (かわかす)			
12	回転 (する)	かいてん (する)	လည်ပတ် (သည်)				
13	故障 (する)	こしょう (する)	ပျက် (သည်)				

No.	ဝေါဟာရ	စာဖတ်နည်း	ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း	မှတ်ချက်	ဥပမာ	ရှုပ်ပုံ
14	詰まっている	つまっている	ပိတ်ဆို့နေသည်		ノズルに 材料が 詰まっています。 さいりょう づ	နော်ဇယ်၌ ကုန်ကြမ်း ပိတ်ဆို့နေပါသည်။
15	残る	のこる	ကျန်ရှိသည်	=残り (のこり) [N]	ホッパーに 材料が 残っています。 さいりょう のこ	ကတော့ထဲ၌ ကုန်ကြမ်းများ ကျန်နေပါသည်။ 
16	空気	くうき	လေထု	=エア-		
17	熱	ねつ	အပူ			
18	収縮	しゅうしゆく	ကျုံ့ခြင်း			
19	流れる	ながれる	စီးဆင်းသည်			
20	余る	あまる	ပိုသည်		材料が あまったら、倉庫に戻します。 さいりょう あま そうこ もど	ကုန်ကြမ်းများ ပိုနေပါက ပိုဒေါင်ထဲသို့ ပြန်ထည့်ပါမည်။
21	硬い	かたい	မာကျောသော			
22	柔らかい	やわらかい	နူးညံ့သော			