








No.	ဝေါဟာရ	စာဖတ်နည်း	ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း	မှတ်ချက်	ဥပမာ		ရုပ်ပုံ
1	パス	ぱす	ဂဟေကြောင်း	ဝရိန်ဆော်ရမည့်လိုင်းအတိုင်း ဝရိန်ဆော်ထားသည့် 1 ကြိမ်စာ ဝရိန်။			
2	層	そう	ဂဟေအလွှာ	1 ကြောင်း သို့မဟုတ် 2 ကြောင်းနှင့်အထက်ရှိသော ဂဟေကြောင်းများဖြင့် ဖြစ်တည်နေသော ဂဟေသားသတ္တု။			
3	形	かたち	ပုံသဏ္ဌာန်				
4	平ら	たいら	ပြင်ညီ				
5	凹み	へこみ	အချိုင့်				
6	凸	とつ	ဖုထွက်ခြင်း				
7	直角	ちょっかく	ထောင့်မှန်				

No.	ဝေါဟာရ	စာဖတ်နည်း	ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း	မှတ်ချက်	ဥပမာ		ရှုပ်ပုံ
8	不足する	ふそくする	မလုံမလောက်ဖြစ်သည်		ここは ^{きゃくちようふそく} 脚長が不足しています。	ဒီနေရာက ပိုးထားတဲ့ဂဟေသား မလောက်သေးဘူး။	
9	安定する	あんていする	တည်ငြိမ်သည်		アークが ^{あんてい} 安定しています。	လျှပ်ပန်းက တည်ငြိမ်ပါတယ်။	
10	変わる	かわる	ပြောင်းလဲသည်	= 変化する (へんかする)			
11	溶ける	とける	အရည်ပျော်သည်				
12	流れる	ながれる	စီးဆင်းသည်				
13	冷える	ひえる	အေးသွားသည်				
14	固まる	かたまる	အစိုင်အခဲဖြစ်သွားသည်				
15	詰まる	つまる	ပိတ်ဆို့သည်		スパッタがノズルに ^づ 詰まっています。	နော်ဇယ်မှာ ဂဟေအစက်တွေ ပိတ်နေတယ်။	
16	壊れる	こわれる	ပျက်စီးသည်				
17	スパッタが付く	すばったがつく	ဂဟေအစက်များ ကပ်ငြိသည်	ဂဟေအစက်များ လွင့်စင်လာပြီး ဝရိန်ဆော်မည့်ကိုယ်ထည့်၌ ကပ်ငြိခြင်း။			
18	飛び散る	とびちる	လွင့်စင်ထွက်သည်				

No.	ဝေါဟာရ	စာဖတ်နည်း	ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း	မှတ်ချက်	ဥပမာ		ရှုပ်ပုံ
19	ワイヤが送られる	わいやがおくられる	ဝါယာထုတ်ပေးသည်		ようせつ 溶接トーチにワイヤが自動的に送 られます。	ဝရိန်ဂေါက်လက်ကိုင်ထံသို့ ဝါယာ အလိုအလျောက် ပို့ပေးပါသည်။	
20	ゆるむ	ゆるむ	ချောင်သည်		ぼざいせつぞくよう 母材接続用ケーブルがゆるんでい るから、固定します。	ဝရိန်ဆော်မည့်ကိုယ်ထည်နှင့် ချိတ်ဆက်ရန်သုံးသည့်ကေဘယ် ချောင်နေသည့်အတွက် မရွေ့အောင်လုပ်ပါမည်။	