










第18課 作業動作2、溶接技術I

Mga Kilos sa Trabaho 2, Mga Welding Technique 1

No.	Talasalitaan	Paano Magbasa	Pagsasalin	Annotasyon	Halimbawa		Larawan
1	点検（する）	てんけん（する）	Inspeksyon (Inspeksyunin)		さぎょう 作業するまえに、ようせつき てんけん 溶接機を点検し ます。	Iinspeksyunin ang welding machine bago magtrabaho.	
2	（電流を）上げる	（でんりゅうを）あげる	Taasan (ang kuryente)				
3	（電流を）下げる	（でんりゅうを）さげる	Babaan (ang kuryente)				
4	取り付ける	とりつける	Magkabit / Ikabit		ようせつ 溶接ホルダにようせつぼう と つけま した。	Ikinabit ang welding rod sa electrode holder.	
5	取り外す	とりはずす	Magtanggal / Tanggalin		クランプをとりはずします。	Tatanggalin ang clamp.	
6	アーク	あーく	Arc				
7	アーク長	あーくちょう	Haba ng arc				


第18課 作業動作2、溶接技術I

Mga Kilos sa Trabaho 2, Mga Welding Technique 1

No.	Talasalitaan	Paano Magbasa	Pagsasalin	Annotasyon	Halimbawa		Larawan
8	突き出し長さ	つきだしながさ	Haba ng usli	Haba ng wire mula sa contact tip hanggang sa dulo ng wire.			
9	アークを出す	あーくをだす	Maglabas ng arc				
10	アークを切る	あーくをきる	Putulin ang arc				
11	ビード	ビーど	Bead				
12	ビードを引く	ビーどをひく	Gumuhit ng bead				
13	進める	すすめる	Isulong		ようせつ 溶接トーチをまっすぐすすめます。	Isusulong nang direktso ang welding torch.	
14	途切れる	とぎれる	Mapatid		アークが ^き 切れて、ビードが ^{とぎ} 途切れ ました。	Napahinto ang arc, at napatid ang bead.	

第18課 作業動作2、溶接技術I

Mga Kilos sa Trabaho 2, Mga Welding Technique 1

No.	Talasalitaan	Paano Magbasa	Pagsasalin	Annotasyon	Halimbawa		Larawan
15	ビードを継ぐ	ビーどをつぐ	Sundan ang bead / Dugtungan ang bead	Pag-welding muli mula kung saan hininto ang welding. Pagdudugtong ng bead sa nagawa nang bead.			
16	動かす	うごかす	Galawin / Pagalawin		ようせつ 溶接トーチをゆっくり動かしてく ださい。	Dahan-dahang galawin ang welding torch.	
17	振る	ふる	Yugyugin		ようせつぼう おお 溶接棒を大きく振らないでくだ さい。	Huwag yugyugin nang malakas ang welding rod.	
18	傾ける	かたむける	Itagilid		ようせつぼう よんじゅうごど かたむ 溶接棒を45度 傾けます。	Itatagilid ang welding rod nang 45°.	
19	溶かす	と かす	Tunawin		きんぞく と 金属を溶かします。	Tutunawin ang metal.	
20	幅をそろえる	はばをそろえる	Pagpantayin ang lapad		ビードの はば をそろえます。	Pagpapantayin ang lapad ng mga bead.	
21	再開（する）	さいかい（する）	Pagpapatuloy (Ipagpatuloy)		ビードの とちゅう からようせつ さいかい を再開しま す。	Ipagpapatuloy ang welding mula sa kalagitnaan ng bead.	