













No.	Talasalitaan	Paano Magbasa	Pagsasalin	Annotasyon	Halimbawa	Larawan
1	欠陥	けっかん	Depekto			
2	融合不良	ゆうごうふりょう	Incomplete fusion	Hindi sapat ang pagkatunaw para magkadikit sa isa't isa ang mga gilid na hininang.		
3	溶け込み不良	とけこみふりょう	Incomplete penetration	Kulang ang pagtagos sa bahaging hininang kung ihahambing sa nakatakdang pagtagos sa diagram.		
4	アンダカット	あんだかっと	Undercut	Ukit na nabubuo kapag nag-welding sa base material o bahaging hininang.		
5	オーバラップ	おーばらっぷ	Overlap	Bahagi kung saan hindi nagkasama kundi nagkapatong ang hangganan ng weld bead at ang base material.		
6	割れ	われ	Biyak / Crack			
7	ブローホール	ぶろーほーる	Blowhole	Pabilog na ukang nabubuo sa loob ng weld metal.		

No.	Talasalitaan	Paano Magbasa	Pagsasalin	Annotasyon	Halimbawa	Larawan
8	スラグ巻き込み	すらぐまきこみ	Slag inclusion	May nahalo at natirang slag sa loob ng weld metal.		
9	目違い	めちがい	Linear misalignment	Kapag hindi pareho ang pagkapatag ng ibabaw ng 2 piraso ng base material pagkatapos i-welding.		
10	変形	へんけい	Pagbabago ng hugis			
11	歪み	ひずみ	Distortion / Warp			
12	ピット	ぴっと	Pit	Lukab na lumitaw sa ibabaw ng weld metal.		
13	ビード外観不良	びーどがいかんぷりょう	Hindi magandang bead			
14	溶け落ち	とけおち	Burn-through	Natunaw ang metal sa kabilang panig ng groove kapag nag-welding.		
15	補修 (する)	ほしゅう (する)	Repair (I-repair)			

No.	Talasalitaan	Paano Magbasa	Pagsasalin	Annotasyon	Halimbawa		Larawan
16	逆歪み	ぎやくひずみ	Preset distortion	Pagtataya ng pagbabago ng hugis dulot ng welding, at paunang pagpapabago ng hugis sa kabilang direksyon.			
17	油	あぶら	Langis		あぶら 油をウエスで拭き取ります。	Pupunasan ng basahan para maalis ang langis.	
18	錆	さび	Kalawang		グラインダーで錆を取ります。	Tatanggalin ang kalawang gamit ang grinder.	
19	傷	きず	Diperensya		かいさき 開先に傷があります。	May diperensya sa groove.	