









第17課 作業動作I


การเคลื่อนไหวกในการทำงาน 1

No.	ศัพท์	วิธีการอ่าน	เหตุผล	ความคิดเห็น	ตัวอย่าง		ภาพ
1	段取り	だんどり	การเตรียมการ	การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าและจัดระเบียบขั้นตอน เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น			
2	組み立て	くみたち	ประกอบชิ้นส่วน				
3	加工（する）	かこう（する）	แปรรูป				
4	切断（する）	せつだん（する）	ตัด	=切る（きる）	こうさい せつだん 鋼材を切断します。	ตัดเหล็ก	
5	穴を開ける	あなをあける	เจาะรู		ぼーる ばん ぁな ぁ ボール盤で穴を開けます。	เจาะรูด้วยเครื่องเจาะ	
6	削る	けずる	ขุด				
7	磨く	みがく	ขัด				
8	操作（する）	そうさ（する）	ควบคุม		クレーンをそうさします。	ควบคุมเครน	

No.	ศัพท์	วิธีการอ่าน	เหตุผล	ความคิดเห็น	ตัวอย่าง		ภาพ
9	選ぶ	えらぶ	เลือก		ようせつ 溶接ワイヤを選びます。	เลือกลวดเชื่อม	
10	並べる	ならべる	เรียง		ぼざい なら 母材を並べました。	เรียงชิ้นงาน	
11	重ねる	かさねる	ซ้อน		ビードを かさ 重ねます。	ซ้อนทับแนวเชื่อม	
12	つなぐ	つなぐ	เชื่อมต่อ		ようせつ 溶接とは、金属を溶かして、母材 と母材をつなぐことです。	การเชื่อมโลหะ คือการหลอมโลหะ เพื่อเชื่อมต่อชิ้นงานสองชิ้นเข้าด้วยกัน	
13	回す	まわす	หมุน		つまみを みぎ まわ 右に回します。	หมุนลูกบิดไปทางขวา	
14	挟む	はさむ	คีม, จับ		ようせつぼう 溶接棒をホルダに挟みます。	คีมลวดเชื่อมด้วยคีมจับลวดเชื่อม	
15	調整（する）	ちょうせい（する）	ปรับ		でんりゅう ちょうせい 電流を調整します。	ปรับกระแสไฟฟ้า	

第17課 作業動作I

การเคลื่อนไหวในการทำงาน 1

No.	ศัพท์	วิธีการอ่าน	เหตุผล	ความคิดเห็น	ตัวอย่าง		ภาพ
16	交換（する）	こうかん（する）	เปลี่ยน, แลกเปลี่ยน	= 換える（かえる）	ぼう 防じんマスクのフィルタを交換し ます。	เปลี่ยนไส้กรองของหน้ากากกันฝุ่น	
17	触る	さわる	สัมผัส		そこにさわらないでください。	โปรดอย่าสัมผัสตรงนั้น	
18	冷やす	ひやす	ทำให้เย็น		さいりょうひ 材料を冷やします。	ทำวัสดุให้เย็น	
19	マーキング	まーきんぐ	ทำเครื่องหมาย	การเขียนตัวอักษรหรือทำเครื่องหมายบนวัสดุที่เป็นเหล็ก โดยใช้เครื่องมือเช่น ปากกาสแตนเลส			
20	ガウジング	かうじんぐ	เจาะรู	การพ่นโลหะหลอมเหลวให้ออกไปเพื่อสร้างรูหรือลบจุดบกพร่องบนพื้นผิวโลหะ กระบวนการนี้เรียกอีกอย่างว่า 「はつり」			
21	失敗（する）	しっぱい（する）	ผิดพลาด, ไม่สำเร็จ				
22	やり直す	やりなおす	ทำใหม่	การเริ่มทำใหม่ตั้งแต่ต้นอีกครั้ง เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลว			
23	手直し（する）	てなおし（する）	แก้ไข	การแก้ไขจุดที่ไม่สมบูรณ์โดยการปรับปรุงเฉพาะบางส่วน			
24	仕上げ	しあげ	ขั้นตอนการปรับแต่งให้เสร็จสมบูรณ์				