


No.	ศัพท์	วิธี ำรอ่าน	เหตุผล	ความคิดเห็น	ตัวอย่าง		ภาพ
1	パス	ぱす	พาส	การเชื่อมหนึ่งครั้งตามแนวรอยเชื่อม			
2	層	そう	ชั้น	โลหะที่เชื่อมประกอบขึ้นจากการเชื่อมหนึ่งพาสหรือหลายพาส			
3	形	かたち	รูปร่าง				
4	平ら	たいら	แบน				
5	凹み	へこみ	รอยบุ๋ม				
6	凸	とつ	รอยนูน				
7	直角	ちょっかく	ทำมุมฉาก				

No.	ศัพท์	วิธีการอ่าน	เหตุผล	ความคิดเห็น	ตัวอย่าง		ภาพ
8	不足する	ふそくする	ไม่เพียงพอ		ここは ^{きゃくちよふそく} 脚長が不足しています。	ตรงนี้มีความยาวของขาแนวเชื่อมไม่เพียงพอ	
9	安定する	あんていする	เสถียร		アークが ^{あんてい} 安定しています。	อาร์กมีความเสถียร	
10	変わる	かわる	เปลี่ยน	= 変化する (へんかする)			
11	溶ける	とける	ละลาย				
12	流れる	ながれる	ไหล				
13	冷える	ひえる	เย็น				
14	固まる	かたまる	แข็ง				
15	詰まる	つまる	อุดตัน		スパッタがノズルに ^づ 詰まっています。	สะเก็ดเชื่อมอุดตันหัวฉีด	
16	壊れる	こわれる	ชำรุด				
17	スパッタが付く	すばったがつく	สะเก็ดเชื่อมติดชิ้นงาน	การที่สะเก็ดเชื่อมกระเด็นไปติดที่ชิ้นงาน			
18	飛び散る	とびちる	กระเด็น				

No.	ศัพท์	วิธีการอ่าน	เหตุผล	ความคิดเห็น	ตัวอย่าง		ภาพ
19	ワイヤが送られる	わいやがおくられる	ป้อนลวดเชื่อม		ようせつ 溶接 トーチにワイヤが自動的 じどうてき に送 おく られます。	ลวดเชื่อมจะถูกป้อนเข้าสู่หัวเชื่อมโดยอัตโนมัติ	
20	ゆるむ	ゆるむ	หลวม		ぼざいせつぞくよう 母材接続用ケーブル がゆるんでい るから、固定 こてい します。	เนื่องจากสายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อ ชิ้นงานหลวม จึงทำการยึดให้แน่น	