

だい10か さぎょうのじゅんび

第10課 作業の準備

作业的准备

■ 目標 ■

機械の操作手順を理解し、行動できる。

能够理解机器的操作步骤并行动。

指導員に機械の異常を報告できる。

能够向指导员报告机器的异常情况。

タイミングを合わせるために、声を掛け合うことができる。

能够互相打招呼，以便保持步调一致。

作業の準備

作业的准备

■^{かいわ}会話I■

アリフさんは鈴木さんの説明を聞いています。

鈴木 さぎょうを はじめる まえに、でんげきぼうしそうちを かくにんします。
作業を 始める まえに、電撃防止装置を 確認します。

この ぼたんを おして。
この ボタンを 押して。

アリフ はい。
はい。


らんぶが つきました。
ランプが つきました。

鈴木 うん。もんだいないね。
うん。問題ないね。

きかいに いじょうが あったら、すぐ ほうこくして。
機械に 異常が あったら、すぐ 報告して。

アリフ はい。
はい。

いじょうが あったら、すずきさんに ほうこくします。
異常が あったら、鈴木さんに 報告します。



作業の準備

作业的准备

■^{かいわ}会話I■

Arif正在听铃木老师的说明。

Suzuki 作业开始前，要确认电击防止装置。

按这个按钮。

Arif 好的。

灯亮了。

Suzuki 嗯。没有问题。

机器如果有异常，要马上报告。

Arif 好的。

如果有异常，马上向铃木老师报告。

作業の準備

作业的准备

■^{かいわ}会話2■

アリフさんは作業の前に、溶接機を点検しています。

アリフ ^{すずきさん。} 鈴木さん。

鈴木 ^{なに？} 何？


アリフ ^{けーぶるが すこし きれて います。} ケーブルが 少し 切れて います。

^{ここです。}
ここです。

鈴木 ^{ほんとうだ。ひびわれて いるね。} 本当だ。ひび割れて いるね。

^{これは つかわないで、こうかんしよう。}
これは 使わないで、交換しよう。

アリフ ^{わかりました。} わかりました。



作業の準備

作业的准备

■^{かいわ}会話2■

Arif 正在作业前检查焊接机。

Arif 铃木老师。

Suzuki 什么事？

Arif 电缆稍微有点断了。

这里。

Suzuki 真的。有裂纹呢。

不要用这个，换一下。

Arif 知道了。

作業の準備

作业的准备

■^{かいわ}会話3■

アリフさんは大きな鋼材を運ぼうとしています。

鈴木 それ、ひとりで はこぶと、あぶないぞ。
それ、一人で 運ぶと、危ないぞ。

いっしょに はこぼう。
一緒に 運ぼう。

アリフ ありがとう ございます。
ありがとう ございます。


鈴木 そっち、もったか？
そっち、持ったか？

アリフ はい。こっちは だいじょうぶです。
はい。こっちは 大丈夫です。

鈴木 じゃ、あげるぞ。
じゃ、上げるぞ。

アリフ せーのっ！
せーのっ！

鈴木 よいしょ！
よいしょ！



作業の準備

作业的准备

■^{かいわ}会話3■

Arif正准备搬运大型钢材。

Suzuki 那个，一个人搬很危险啊。

我们一起搬吧。

Arif 谢谢。

Suzuki 你那边拿好了吗？

Arif 是的。我这边没问题。

Suzuki 那就往上抬了啊。

Arif 一二三，起！

Suzuki 嗨哟！

作業の準備

作业的准备

■ ことば ■

	ことば	読み
1	作業	さぎょう
2	電撃防止装置	でんげきぼうしそうち
3	確認（する）	かくにん（する）
4	ボタンを押す	ぼたんをおす
5	ランプがつく	らんぷがつく
6	異常	いじょう
7	報告（する）	ほうこく（する）
8	ケーブル	けーぶる
9	ひび割れる	ひびわれる
10	交換（する）	こうかん（する）
11	運ぶ	はこぶ
12	危ない	あぶない
13	上げる	あげる
14	電流	でんりゅう
15	電圧	でんあつ
16	調整（する）	ちようせい（する）
17	ヘルメット	へるめっと
18	防じんマスク	ぼうじんますく
19	朝礼	ちようれい
20	掃除（する）	そうじ（する）
21	壊れる	こわれる
22	ノズル	のずる
23	スパッタ	すばった
24	詰まる	つまる
25	鋼材	こうざい
26	油	あぶら
27		
28		
29		
30		

作業の準備

作业的准备

■ ことば ■

	意味 ^{いみ}
1	作业
2	电击防止装置
3	确认
4	按按钮
5	灯亮
6	异常
7	报告
8	电缆
9	出现裂纹
10	更换
11	搬运
12	危险
13	提高
14	电流
15	电压
16	调整
17	安全帽
18	防尘面罩
19	早会
20	打扫
21	坏
22	喷嘴
23	飞溅
24	堵
25	钢材
26	油
27	
28	
29	
30	

作業の準備

作業的准备

■ 応用練習 ■

④⑤にあなたが使う文を書きましょう。

指導員にチェックしてもらいましょう。

★ ～まえに、…

さぎょうを はじめる まえに、でんげきぼうしそうちを かくにんします。

作業を 始める まえに、電撃防止装置を 確認します。

ようせつを する まえに、でんりゅうと でんあつを ちょうせいします。

① 溶接を する まえに、電流と 電圧を 調整します。

へるめつとを かぶる まえに、ぼうじんますくを します。

② ヘルメットを 被る まえに、防じんマスクを します。

ちょうれいの まえに、そうじします。

③ 朝礼の まえに、掃除します。

④

⑤

★ ～て います

けーぶるが すこし きれて います。

ケーブルが 少し 切れて います。

この きかいは こわれて います。

① この 機械は 壊れて います。

のずるに すばったが つまって います。

② ノズルに スパッタが 詰まって います。

こうざいに あぶらが ついて います。

③ 鋼材に 油が ついて います。

④

⑤

作業の準備

作业的准备

■おうよう れんしゅう応用練習■

请将您使用的句子写在(4) (5)处。

请让指导员检查。

★ ～まえに、…

作业开始前，要确认电击防止装置。

① 焊接前，要调整电流和电压。

② 戴安全帽前，要戴防尘面罩。

③ 早会前，要打扫。

④

⑤

★ ～て います

电缆稍微有点断了。

① 这个机器坏了。

② 飞溅堵在喷嘴上了。

③ 钢材上沾着油。

④

⑤

わたしの かいわ

モデル^{かいわ}会話を^{さんこう}参考にして、^{かいわ}会話を^か書きましょう。

^{しどういん}指導員にチェックしてもらいましょう。

参考示例会话，并写下会话。

请让指导员检查。