## 第16課 品質管理

## Quality control

ľ	lo.	Word/Phrase	How to read (Hiragana)	Translation	Note	Example		Image
	1	メートル (m)	めーとる (m)	Meters (m)		IOメートルの生機ができました。	10 meters worth of gray goods have been made.	
	2	センチ(cm)	せんち(cm)	Centimeters (cm)	=センチ メートル	ぬ 縫い代はIセンチです。	The seam allowance is one centimeter.	
	3	ミリ (mm)	みり (mm)	Millimeters (mm)	=ミリメートル	ౙ 縫い目は2.5ミリです。	The seam is 2.5 millimeters.	
	4	番手	ばんて	Yarn count	Unit that expresses the thickness of yarn. Generally speaking, the greater the yarn count, the thinner the thread.			
	5	目標	もくひょう	Target, goal		きょう もくひょう 今日の目標はスカート30着です。	The target for today is 30 skirts.	
	6	品質	ひんしつ	Quality				
	7	見た目	みため	Appearance				
	8	異常	いじょう	Abnormality				
	9	傷	きず	Damage				
	10	汚れ	よごれ	Stain, grime		きばた よご 生機に汚れがあります。	There are stains on the gray goods.	

## 第16課 品質管理

## Quality control

No.	Word/Phrase	How to read (Hiragana)	Translation	Note	Exai	mple	Image
11	しわ	しわ	Wrinkle		。 縫ったら、しわになってしまいま した。	I sewed the fabric and it became wrinkled.	
12	むら	むら	Unevenness		きじ 生地の色にむらがあります。	There is unevenness in the color of the fabric.	
13	ゆがみ	ゆがみ	Distortion, warping				
14	変色	へんしょく	Discoloration				
15	不良	ふりょう	Defective, poor- quality	Means that the quality of a product, the condition of a machine or tool, etc., is poor.	いとちょうし ふりょう 糸調子の不良で、きれいに縫えま せん。	I cannot sew properly because the thread is defective.	
16	欠点	けってん	Defect, flaw	Scratches, holes, discoloration, etc., in fabric.	けってん 欠点がないかどうか、検査しま す。	We will inspect it to check for defects.	
17	規格	きかく	Standards	Benchmarks that have been defined with regards to the shape, dimensions, quality, etc., of products, materials, etc.			
18	JIS	じす	Japanese Industrial Standards	The abbreviation of "Japanese Industrial Standards."			
19	出荷(する)	しゅっか(する)	Shipping (to ship)				