

だい か そくてい い ち
第16課 測定・位置

คำศัพท์ของพื้นที่ปฏิบัติงาน "รวมกัน" บทที่ 16 การวัด / ตำแหน่ง

No.	ศัพท์	วิธีการอ่าน	เหตุผล	ความคิดเห็น	ตัวอย่าง
1	位置	いち	ตำแหน่ง		
2	寸法	すんぼう	ขนาด		
3	測定 (します)	そくてい (します)	การตรวจวัด (ตรวจวัด)		
4	計測 (します)	けいそく (します)	การวัด (วัด)		
5	計測器	けいそくき	เครื่องวัด		
6	温度	おんど	อุณหภูมิ		
7	高さ	たかさ	ความสูง		
8	長さ	ながさ	ความยาว		
9	重さ	おもさ	ความหนัก		
10	厚さ	あつさ	ความหนา		
11	硬さ	かたさ	ความแข็ง		
12	深さ	ふかさ	ความลึก		
13	表面	ひょうめん	ผิวหน้า		
14	すきま	すきま	ช่องว่าง		
15	中心	ちゅうしん	ศูนย์กลาง		
16	値	あた	ค่า		
17	安定 (します)	あんてい (します)	ความเสถียร (เสถียร)		
18	大きさ	おおきさ	ความใหญ่		
19	数	かず	จำนวน		
20	誤差	ごさ	คลาดเคลื่อน		
21	中	なか	ข้างใน		
22	反対	はんたい	ตรงข้าม		
23	周り	まわり	รอบ		