


第13課 安全2 作業環境

សុវត្ថិភាពភាគទី២ បន្ទីរការងារ

No.	ភាសា	របៀបអន	ការបកប្រឈប់	ចំណារពាណីជំនាញ	ឧទាហរណ៍	រូបថត	
1	ヒューム	ひゅーむ	ភាគិត	គិតិភាគតាមិតាកិតពិលាបេ: ដែលដុះត្រង់កកវិនិកធនុកបន្ទាប់ពីលាបេ: ដែលរហូមដោយកម្លាំងការង្វារបានបំបាត។	ヒュームは体に悪いので、吸わないようにしてください。	ភាគិតគិតិមិនលើចំពោះរាយទេ ដូច្នេះសូមធ្វើយ៉ាងណាកំឡុងបច្ចុប្បន្ន។	
2	騒音	そうおん	សំឡែងខាន				
3	粉じん	ふんじん	កម្លួចដូលី				
4	水たまり	みずたまり	កំន្លែងដែកទឹក និកដែក				
5	クレーン	くれーん	ម៉ាសីនល្អប័ណ្ណ				
6	可燃物	かねんぶつ	វត្ថុដែលអាចប្រែប្រើបាន	បើទៅជីតកកំន្លែងធ្វើការងារង្វារមានវត្ថុដែលអាចប្រែប្រើបាន វាមានកិច្ចនេះ: ដោយសារផ្តាស់ក្នុងខ្សោតត្រូវ។			
7	鉄粉	てっぷん	កម្លួចដែក		鉄粉が目に入って、痛いです。	កម្លួចដែកចូលដែកការ ឬណូវ។	
8	閉め切る	しめきる	បិទជិក				
9	風がある	かぜがある	មានខ្សោយ	បើខ្សោយខ្សោយ នៅពេលកិច្ចមិនអាចង្វារបានរលូន។	かぜ風があります。溶接を続けますか。	មានខ្សោយទេ តើបន្ថែមនៅទេ?	
10	ガスが漏れる	がすがもれる	លិចត្រាយឯកសាដ់				

No.	ភាសា	របៀបអន	ការបង្រប	ចំណាតម្បាល	ឧទាហរណ៍	រូបថត
11	助ける	たすける	ជួយ		たす 助けてください。	ស្មមជួយជួញ
12	換気 (する)	かんき (する)	ការផ្តល់ឱកាសស្ថិតិយោគ			
13	換気扇	かんきせん	កង្វារផ្តល់ឱកាសស្ថិតិយោគ			
14	電撃防止装置	でんげきぼうしそうち	ឧបករណ៍ការការងារ	ជាមួយការលើសម្រាប់ការការងារ ដែលធ្វើឡើងនៅលើស 25V នៅពេលមិនមានការបង្រួចអគ្គិសនី		
15	絶縁 (する)	ぜつえん (する)	ការធ្វើឡើមិនឆ្លងចាន់ (ឡើមិនឆ្លងចាន់)	ជាការធ្វើឡើមានស្ថានការពេជល ចាន់អគ្គិសនីមិនឆ្លងការគោរព		
16	ついたて	ついたて	ខ្សោយទេរូ			
17	遮光カーテン	しゃこうかーてん	ភ័ត៌មានការគោរព			
18	目が痛い	めがいたい	ឈើក្នុង			
19	涙が出る	なみだがでる	បែងក្នុងកំត្តិក			