












No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句		图片
1	グラインダー	ぐらいんだー	研磨机	=ディスクグラインダー			
2	ボール盤	ぼーるばん	钻床	钻孔时使用的机器			
3	故障（する）	こしょう（する）	故障				
4	修理（する）	しゅうり（する）	修理				
5	スチールペン	すちーるぺん	钢铁记号笔	在钢材上标记时用的笔。也被称为“マーカー”。其他还会使用“石筆（せきひつ）”或“チョーク”等。			
6	ワイヤブラシ	わいやぶらし	钢丝刷				
7	ハンマ	はんま	锤子				
8	タガネ	たがね	平凿	用于去除飞溅和熔渣。也被称为“ケレン棒（けれんぼう）”。			

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句		图片
9	チッパー	ちっぱー	气动铲	用于剥离飞溅和熔渣的工具。锤子型的被称为“チップングハンマ”。			
10	ジグ	じぐ	治具	有用于固定被焊接物的，还有被用于防止变形的等。			
11	クランプ	くらんぷ	夹具				
12	万力	まんりき	台虎钳				
13	ペンチ	ぺんち	钳子				
14	スケール	すけーる	刻度尺	=定規（じょうぎ）			
15	捨て金	すてがね	废金属板	废金属板是在焊接前，通过起弧确认电流和电压是否有问题时使用的。也被称为“捨て板（すていた）”或“捨てピース（すてピース）”。			

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句		图片
16	裏当て金	うらあてがね	衬垫	用背面贴合在坡口底部。			
17	エンドタブ	えんどたぶ	引弧/引出板	用于防止对接焊的始端和末端出现焊接不良的物品。			
18	脚立	きやたつ	梯凳				