




No.	Word/Phrase	How to read (Hiragana)	Translation	Note	Example		Image
1	表	おもて	Front / Obverse				
2	裏	うら	Back / Reverse				
3	端	はし	Edge / End				
4	先端	せんたん	Tip / End				
5	(溶接の) 始まり	(ようせつの) はじまり	Start (of the weld)	= 始端部 (したんぶ)			
6	(溶接の) 終わり	(ようせつの) おわり	End (of the weld)	= 終端部 (しゅうたんぶ)			
7	止端	したん	Weld stop / Stop end	Where the surface of the base metal and the surface of the weld bead intersect.			
8	方向	ほうこう	Direction				
9	逆	ぎゃく	Reverse / Opposite				
10	表面	ひょうめん	Surface				
11	位置	いち	Position / Location				

No.	Word/Phrase	How to read (Hiragana)	Translation	Note	Example		Image
12	垂直	すいちよく	Vertical / Perpendicular				
13	水平	すいへい	Horizontal				
14	角	かど	Corner / Angle				
15	面	めん	Surface / Face				
16	中心	ちゅうしん	Center / Centre				
17	周り	まわり	Surroundings / Vicinity				
18	溝	みぞ	Groove / Channel				
19	間隔	かんかく	Spacing / Gap				
20	プラス極	ぷらすきよく	Positive electrode				
21	マイナス極	まいなすきよく	Negative electrode				