





第16課 溶接材料

សម្ភារសម្រាប់បន្ស៊ាវ

No.	វាក្យសព្ទ	របៀបអាន	ការបកប្រែ	ចំណារពន្យល់	ឧទាហរណ៍		រូបថត
1	材料	ざいりょう	សម្ភារ វត្ថុធាតុដើម				
2	種類	しゅるい	ប្រភេទ				
3	母材	ぼざい	លោហៈដើម	សម្ភារលោហៈដែលត្រូវផ្សារ។ វាមានរូបរាងផ្សេងៗដូចជា បន្ទះ ទ្រវែង បំពង់ជាដើម។			
4	溶接棒	ようせつぼう	ធ្នូបផ្សារ	= 手棒 (てぼう)、溶棒 (ようぼう)			
5	溶接ワイヤ	ようせつわいや	ខ្សែផ្សារ	= ワイヤ			
6	シールドガス	しーるとがす	ឧស្ម័នការពារ				
7	乾燥 (する)	かんそう (する)	ការសម្ងួត(សម្ងួត)		ようせつぼう かんそう 溶接棒を乾燥させます。	សម្ងួតធ្នូបផ្សារ។	
8	金属	きんぞく	លោហៈ				
9	鋼材	こうざい	សម្ភារដែកថែប				
10	鉄	てつ	ដែក				

第16課 溶接材料

សម្ភារសម្រាប់បន្សាវ

No.	វាក្យសព្ទ	របៀបអាន	ការបកប្រែ	ចំណារពន្យល់	ឧទាហរណ៍		រូបថត
11	アルミニウム	あるみにうむ	អាលុយមីញ៉ូម				
12	ステンレス	すてんれす	អ៊ីណុក				
13	ガス	がす	ឧស្ម័ន ហ្គាស				
14	炭酸ガス	たんさんがす	ឧស្ម័នកាបូនិក				
15	アルゴンガス	あるごんがす	ឧស្ម័នអាកុង (Ar)				
16	混合ガス	こんごうがす	ឧស្ម័នល្បាយ	ជាល្បាយដែលលាយឧស្ម័នមួយចំនួន។ មានវិធីផ្សារដែលប្រើឧស្ម័នដែលលាយឧស្ម័នអាកុង(Ar) និងឧស្ម័នកាបូនិក ជាដើម។			