

だい11か ようせつさぎょう1

第11課 溶接作業1

焊接作業1

■もくひょう目標■

作業がうまくできないときの解決方法を尋ねることができる。

在作业无法顺利完成时，能够询问解决方法。

指導員に自分のやり方について相談できる。

能够和指导员咨询自己的作业方式。

溶接作業I

焊接作業1

■^{かいわ}会話I■

アリフさんは溶接の練習をしています。

アリフ ようせつぼうを ほるだに つけました。
溶接棒を ホルダに つけました。

鈴木 じゃ、はじめよう。
じゃ、始めよう。


アリフ あれ？
あれ？

あーくが でないんですが、どう したら いいですか。
アークが 出ないんですが、どう したら いいですか。

鈴木 ぼうを こんこんと あてて みて。
棒を コンコンと 当てて みて。

アリフ はい。こうですか。
はい。こうですか。

鈴木 うん。
うん。



溶接作業 I

焊接作业 I

■^{かいわ} 会話 I ■

Arif 正在练习焊接。

Arif 焊条装到电焊钳上了。

Suzuki 那么，开始吧。

Arif 咦？

起不了电弧，应该怎么办？

Suzuki 用焊条咚咚地碰一下。

Arif 好的。是这样吗？

Suzuki 嗯。

溶接作業I

焊接作業1

■^{かいわ}会話2■

アリフさんは溶接がうまくできないので、鈴木さんを呼びました。

アリフ ちょっと みて ください。
ちょっと 見て ください。


あーくが あんていしないんですが、どう したら いいですか。
アークが 安定しないんですが、どう したら いいですか。

鈴木 でんりゅうが たかすぎるね。
電流が 高すぎるね。

でんりゅうを ひくく した ほうが いいよ。
電流を 低く した ほうが いいよ。

アリフ わかりました。
わかりました。

でんりゅうを ひくく します。
電流を 低く します。



溶接作業 I

焊接作业 I

■^{かいわ}会話 2■

Arif 无法顺利焊接，因此叫了铃木老师。

Arif 请看一下。

电弧不稳定，应该怎么办？

Suzuki 电流太高了呢。

降低电流比较好。

Arif 明白了。

降低电流。

溶接作業I

焊接作業1

■^{かいわ}会話3■

アリフさんは溶接の練習をしています。

アリフ ^{あのう、すみません。}
あのう、すみません。

^{ちょっと きて ください。}
ちょっと 来て ください。

鈴木 ^{どうした？}
どうした？


アリフ ^{びーどが きれいじゃ ありません。}
ビードが きれいじゃ ありません。

^{すびーどが はやすぎますか。}
スピードが 速すぎますか。

鈴木 ^{うん、そうだね。}
うん、そうだね。

^{とーちを うごかすのを おそく して。}
トーチを 動かすのを 遅く して。

アリフ ^{わかりました。}
わかりました。



溶接作業 I

焊接作业 I

■^{かいわ}会話3■

Arif 正在练习焊接。

Arif 那个，对不起。

请过来一下。

Suzuki 怎么了？

Arif 焊缝不平整。

速度太快了吗？

Suzuki 嗯，是的。

移动焊枪时慢一点。

Arif 明白了。

■ ことば ■

	ことば	読み
1	溶接棒	ようせつぼう
2	ホルダ	ほるだ
3	アークが出る	あーくがでる
4	当てる	あてる
5	アーク	あーく
6	安定する	あんていする
7	電流	でんりゅう
8	高い	たかい
9	低い	ひくい
10	ビード	びーど
11	スピード	すぴーど
12	速い	はやい
13	トーチ	とーち
14	動かす	うごかす
15	遅い	おそい
16	ワイヤ	わいや
17	材料	ざいりょう
18	穴が開く	あながあく
19	道具	どうぐ
20	壊れる	こわれる
21	電圧	でんあつ
22	アーク長	あーくちょう
23	余盛り	よもり
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

溶接作業I

焊接作业1

■ ことば ■

	意味 ^{いみ}
1	焊条
2	电焊钳
3	起电弧
4	碰
5	电弧
6	稳定
7	电流
8	高
9	低
10	焊缝
11	速度
12	快
13	焊枪
14	移动
15	慢
16	焊丝
17	材料
18	材料穿洞
19	道具、工具
20	坏
21	电压
22	电弧长
23	焊缝余高
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

■ 応用練習 ■

④⑤にあなたが使う文を書きましょう。

指導員にチェックしてもらいましょう。

★ ～んですが、どうしたらいいですか。

あーくが でないんですが、どうしたらいいですか。

アークが 出ないんですが、どうしたらいいですか。

トーチから ワイヤが でないんですが、どうしたらいいですか。

① トーチから ワイヤが 出ないんですが、どうしたらいいですか。

ざいりょうに あなが あいたんですが、どうしたらいいですか。

② 材料に 穴が 開いたんですが、どうしたらいいですか。

どうぐが こわれたんですが、どうしたらいいですか。

③ 道具が 壊れたんですが、どうしたらいいですか。

④

⑤

★ ～く/～に します

でんりゅうを ひくく します。

電流を 低く します。

でんあつを たかく します。

① 電圧を 高く します。

あーくちょうを ながく します。

② アーク長を 長く します。

ようせつの すびーどを はやく します。

③ 溶接の スピードを 速く します。

④

⑤

★ ～すぎます

すびーどが はやすぎますか。

スピードが 速すぎますか。

でんあつが たかすぎます。

① 電圧が 高すぎます。

ようせつの すびーどが おそすぎます。

② 溶接の スピードが 遅すぎます。

よもりが おおきすぎます。

③ 余盛りが 大きすぎます。

④

⑤

■ 応用練習 ■

请将您使用的句子写在 (4) (5) 处。

请让指导员检查。

★ ～んですが、どうしたらいいですか。

起不了电弧，应该怎么办？

① 焊枪不出焊丝，应该怎么办？

② 材料穿洞了，应该怎么办？

③ 工具坏了，应该怎么办？

④

⑤

★ ～く/～に します

降低电流。

① 提高电压。

② 拉长电弧。

③ 加快焊接速度。

④

⑤

★ ～すぎます

速度太快了吗？

① 电压太高。

② 焊接速度太慢。

③ 焊缝余高太大。

④

⑤

わたしの かいわ

モデル^{かいわ}会話を^{さんこう}参考にして、^{かいわ}会話を^か書きましょう。

^{しどういん}指導員にチェックしてもらいましょう。

参考示例会话，并写下会话。

请让指导员检查。