
















No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句	图片
1	プラスチック成形	ぷらすちっくせいけい	塑料成型			
2	成形品	せいけいひん	成型品			
3	成形機	せいけいき	成型机			
4	金型	かながた	模具			
5	ホッパー	ほっぱー	料斗	放入材料的地方。		
6	コンベヤ	こんべや	输送机			
7	ロボット	ろぼっと	机器人			
8	工場	こうじょう	工厂			

No.	词汇	读音 (假名)	中文词意	注解	例句	图片
9	製品	せいひん	产品			
10	作業台	さぎょうだい	作业台			
11	通路	つうろ	通道	=安全通路 (あんぜん つうろ)		
12	パレット	ぱれっと	托盘			
13	クレーン	くれーん	起重機			
14	アイボルト	あいぼると	吊环螺栓		かながた 金型にアイボルトを付けます。	在模具上装吊环螺栓。 
15	作業指示書	さぎょうしじしょ	作业指导书			
16	図面	ずめん	图纸			

No.	词汇	读音 (假名)	中文词意	注解	例句	图片
17	手順	てじゅん	步骤		さぎょう てじゅん まも 作業の手順を守ってください。	请遵守作业步骤。
18	合図	あいず	手势信号		クレーンを動かすとき、あいず をします。	运转起重机时，发出手势信号。
19	技術	ぎじゅつ	技术			
20	班長	はんちょう	班长			
21	防じんマスク	ぼうじんますく	防尘口罩			
22	ぶつかる	ぶつかる	撞到		フォークリフトにぶつかって、け がをしました。	撞到叉车，受伤了。 
23	つまづく	つまづく	绊到		だいしゃ 台車につまづいて、ころびました。	被推车绊到，跌倒了。 
24	停電	ていでん	停电			
25	高温	こうおん	高温			