


No.	词汇	读音 (假名)	中文词意	注解	例句	图片
1	寸法	すんぽう	尺寸			
2	ミリ (mm)	みり (mm)	毫米 (mm)			
3	目盛	めもり	刻度		めもりよ 目盛を読みます。	读刻度。 
4	度 (°C)	ど (°C)	度 (°C)	表示温度的单位。		
5	度 (°)	ど (°)	度 (°)	表示角度的单位。		
6	長さ	ながさ	长度			
7	高さ	たかさ	高度			
8	深さ	ふかさ	深度			
9	厚さ	あつさ	厚度	=厚み (あつみ)		
10	肉厚	にくあつ	壁厚		にくあつ きんいつ 肉厚を 均一にします。	将壁厚保持均一。 
11	幅	はば	宽幅			
12	内径	ないけい	内径			

No.	词汇	读音 (假名)	中文词意	注解	例句	图片
13	外径	がいけい	外径			
14	内側	うちがわ	内側			
15	外側	そとがわ	外側			
16	垂直	すいちよく	垂直			
17	水平	すいへい	水平		かながた 金型を すいへい 水平に と 取り付ける。	水平安装模具。
18	縦	たて	竖			
19	横	よこ	横			
20	斜め	ななめ	斜			
21	中央	ちゅうおう	中央		かながた 金型を せいけいき 成型機の ちゅうおう 中央に いどう 移動 します。	将模具移动到成型机的中央。
22	先端	せんたん	前端			