







No.	词汇	读音 (假名)	中文词意	注解	例句	图片
1	不良	ふりょう	不良	=不良品 (ふりょうひん)		
2	良品	りょうひん	良品			
3	傷	きず	伤痕			
4	はく離	はくり	剥离	成型品表面出现薄层并剥落的现象。		
5	汚れ	よごれ	污垢			
6	変形	へんけい	变形			
7	バリ	ばり	毛刺		バリを除去します。/バリを取ります。 <small>じょきよ</small> / <small>と</small>	去毛刺。/清除毛刺。 
8	ひけ	ひけ	缩痕	发生在成型品表面的凹陷。		

No.	词汇	读音 (假名)	中文词意	注解	例句	图片
9	偏肉	へんにく	厚度偏差	一部分厚度出现偏差。		
10	色むら	いろむら	色差	成型品表面出现色差。		
11	気泡	きほう	气泡	成型品内部因空气、水、气体等产生空洞。		
12	黒点	こくてん	黒点	成型品中混入了黑色异物的状态。		
13	白化	はっか	白化	成型品表面的一部分颜色变白。		
14	焼け	やけ	烧焦	树脂产生的气体经压缩后温度升高，导致周围树脂变黑烧焦。		
15	異物	いぶつ	异物			
16	コンタミ	こんたみ	沾污	异物混入成型品或附着在成型品上。日语叫“異物混入(いぶつこんにゅう)”。		

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句	图片
17	割れ	われ	裂			
18	クラッキング	くらっきんぐ	开裂	受到成型品的内应力或外部冲击等的影响后产生的裂痕。也叫“クラック”。		
19	クレージング	くれーじんぐ	微裂	成型品的表面或内部产生的微小龟裂。		
20	フローマーク	ふろーまーく	流痕	以浇口为中心产生的年轮状波纹。注射速度慢的时候容易发生。		
21	シルバーストリーク	しるばーすとリーク	银纹	材料流动方向上出现银白色条纹的现象。也叫“シルバー”或“銀条（ぎんじょう）”。		
22	黒条	こくじょう	黑纹	材料流动方向上出现黑色条纹的现象		
23	ジェットイング	じえっていんぐ	放射纹	留有像蛇一样扭曲的图案的现象。		

だい19か ふりょう

第19課 不良

不良

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句		图片
24	間違える	まちがえる	弄错				
25	失敗（する）	しっばい（する）	失败				